

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年5月20日から5月26日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/05/21	ゴム管(都市ガス用)	2018/05/06	飲食店で当該製品に接続している食器洗い機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)十川ゴム 不明
2018/05/21	歩行補助車	2018/02/13	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	中国	
2018/05/21	電動車いす(ハンドル形)	2018/05/03	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、踏切内で列車にはねられ死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	山梨県	日本	
2018/05/21	階段移動用リフト	2018/05/01	当該製品を使用中、搭乗者(70歳代)と操作者が転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	岡山県	日本	
2018/05/21	バッテリー(リチウムポリマー、ラジコン用)	2018/05/04	ラジコン用バッテリー付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2018/05/22	電気オーブンレンジ(スチーム機能付) 【電子レンジ】	2018/04/21	電気オーブンレンジ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	確認中	
2018/05/22	コーヒーメーカー 【電気コーヒー沸器】	2018/05/05	使用中のコーヒーメーカーから発煙し、本体の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	中国	
2018/05/22	電子レンジ 【電子レンジ】	2018/04/23	使用中の電子レンジ付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	確認中	
2018/05/22	電気カーペット 【電気カーペット】	2018/05/04	使用中の電気カーペット付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	日本	
2018/05/22	電気ストーブ 【電気ストーブ】	確認中	電気ストーブを使用中、電源プラグ付近から発火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	
2018/05/22	パソコン	2018/05/13	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	エプソндаイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/05/22	パソコン	2018/04/26	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		山形県	日本	エプソндаイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/05/23	密閉式(BF式)ガスふろがま(LPガス用)	2018/04/22	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	(株)タイヘイ TH-BS708
2018/05/23	換気扇	2018/05/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	パナソニックエコシステムズ(株) FY-08PTT8MS R(推定)
2018/05/23	ノートパソコン	2018/05/07	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	レノボ・ジャパン(株) 23257B6
2018/05/23	照明器具	2018/05/08	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長野県	日本	日本電気ホームエレクトロニクス(株) (現 NECライティング(株)) 不明

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/05/23	デスクトップパソコン	2018/05/10	役所で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		山口県	日本	(株)センチュリー BTO-Centurion _S-nano-1
2018/05/23	延長コード	2018/03/12	当該製品を延長コードに接続中、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2018/05/23	ルーター(パソコン 周辺機器)	2018/04/26	当該製品を延長コードに接続中、当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2018/05/23	コンセント付洗面 化粧台	2018/04/21	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2018/05/23	ラミネーター 【ラミネーター】	2018/05/15	使用中のラミネーターから発煙した。原因を調査中。			千葉県	中国	
2018/05/23	ノートパソコン	2018/04/13	ノートパソコンを充電中に火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	日本	
2018/05/23	ノートパソコン	2018/04/29	ノートパソコン周辺から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2018/05/23	ガスホース(都市 ガス用)	2017/09/12	ガスこんろを点火したところ、ガスホース付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	
2018/05/24	スピーカー	2017/06/13	スピーカーが天井から外れてぶら下がっていた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	ボーズ(同) DS40F 18/05/28に社告。
2018/05/24	スピーカー	2017/06/19	スピーカーが天井から外れて落下していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	ボーズ(同) DS40F 18/05/28に社告。
2018/05/24	スピーカー	2017/11/15	スピーカーが天井から外れてぶら下がっていた。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	ボーズ(同) DS40F 18/05/28に社告。
2018/05/24	スピーカー	2018/03/30	スピーカーが天井から外れてぶら下がっていた。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	ボーズ(同) DS40F 18/05/28に社告。
2018/05/24	いす(ツール)	不明	いすの脚部が折損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	インド	
2018/05/24	携帯電話機	2018/04/29	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、異臭がして発煙し、ACアダプターとの接続部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2018/05/24	迅速継手(都市ガ ス用)	2017/09/08	ガスこんろを点火したところ、こんろの背面付近から火が出て、迅速継手等が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/05/24	迅速継手(LPガス 用)	2017/10/26	ガストープの点火操作を繰り返したところ、迅速継手付近から火が出て、壁の一部が焼損した。原因を調査中。	拡大被害		茨城県	日本	
2018/05/24	迅速継手(都市ガ ス用)	2018/05/16	迅速継手付近から火が出て、ガス栓が焦げた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2018/05/24	ガスホース(LPガ ス用)	2018/05/15	ガスこんろを使用したところ、ガスホースの接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		群馬県	日本	
2018/05/24	ガス給湯器(都市 ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間 湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバー及びケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/05/25	ブルーレイレコーダー 【その他の音響機器】	2018/05/18	視聴中のブルーレイレコーダーから異臭がして発煙した。 原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066