

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年6月3日から6月9日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/04	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/05/15	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	日本	(株)ハーマン DW32C9JTSR (パナソニック電工 (株)ブランド:型式 S47EG1Z)
2018/06/04	石油ふろがま	2018/05/03	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	(株)長府製作所 JPK-N4
2018/06/04	カセットボンベ	2018/04/10	当該製品を装着していた他社製のバーナーを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	岩谷産業(株) CB-250-OR
2018/06/04	システムキッチン (吊り戸棚、可動式、乾燥機能付)	2018/05/16	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	(株)ノーリツ KSUD-0901A
2018/06/04	電子レンジ	2018/04/26	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を溶損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の内部部品(ダイオードブリッジ)に製造上のばらつきがあり、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じたため、スパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	松下住設機器(株) (現 パナソニック (株)) NE-P300 09/10/21に社告。
2018/06/04	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2018/05/19	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	シャープ(株) JH-S402
2018/06/04	電子レンジ	2018/05/10	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2018/06/04	延長コード	2018/02/23	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2018/06/04	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2018/05/18	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2018/06/04	草刈機	2018/05/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	日本	
2018/06/04	光回線終端装置 (パソコン周辺機器)	2018/04/26	当該製品を延長コードに接続中、当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2018/06/04	いす(木製)	2013/07/05	使用中のいすが破損して転倒した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/06/04	いす(木製)	2010/07/20	使用中のいすが破損し、肘を打撲した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	中国	
2018/06/04	ノートパソコン	2018/05/23	ネット通販で購入したノートパソコンを充電中、バッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2018/06/04	エアコン 【電気冷房機】	2018/05/28	エアコン付近から出火して、周辺を焼損し、家人1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	三重県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/04	ガスこんろ(都市ガス用) 【ガスこんろ】	2018/02/26	ガスこんろを使用中、異臭がし、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/06/04	パソコン	2018/05/27	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/06/04	パソコン	2018/05/25	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	同上。
2018/06/04	パソコン	2018/05/28	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	同上。
2018/06/04	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/05/29	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	日本	
2018/06/04	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2018/05/09	ネット通販で購入した充電中のポータブル電源から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2018/06/04	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/05/28	充電中のモバイルバッテリーから異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2018/06/04	漢方煎じ器 【電気湯沸器】	確認中	漢方煎じ器を使用中、取っ手から煎じ容器が外れ、IH調理器が破損して、手に火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	東京都	中国	(株)TOHO((株) 栃本天堂ブランド) TT-SK15 17/07/26に社告。
2018/06/04	エアコン室外機 【電気冷房機】	2018/05/30	使用中のエアコン室外機付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2018/06/04	ペット用ヒーター 【その他の採暖用電熱器具】	2017/10/22	ペット用ヒーターを使用していたところ、ヒーター部分が熱変形した。原因を調査中。	製品破損		宮城県	中国	
2018/06/05	電気衣類乾燥機 【電気乾燥機】	2018/05/15	ネット通販で購入した電気衣類乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2018/06/05	携帯電話機	2018/05/08	充電中の携帯電話機(スマートフォン)が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2018/06/05	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/05/23	ネット通販で購入した充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2018/06/05	自転車(電動アシスト車)	2018/04/10	自転車で走行中、異音が出てハンドルがロックし、転倒して打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2018/06/05	携帯電話機	2018/04/28	携帯電話機(スマートフォン)から発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/06/06	ガス栓(LPGガス用)	2018/05/20	当該製品に接続していたガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	(株)藤井合金製作所 F292B-12(推定)
2018/06/06	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/05/25	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	(株)パロマ IC-S37FA
2018/06/06	電気こんろ	2018/05/18	事務所で当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品つまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	富士工業(株) FH-31B(組み込み先のキッチンメーカーは不明) 08/02/29に社告。
2018/06/06	エアコン(室外機)	2018/05/17	公的施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	日本	三洋電機(株)(現 パナソニック(株)) SAP-C404WR 2

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/06	電気掃除機(充電式)	2018/05/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アイリスオーヤマ(株) ESC-7DCKS
2018/06/06	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2018/05/05	当該製品を延長コードに接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられる。	製品破損 (火災)		宮崎県	中国	ユアサブプライムス(株) YA-C945SR 16/03/19に社告。
2018/06/06	照明器具	2018/05/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	日立照明(株)(現日立アプライアンス(株)) RP7003
2018/06/06	リチウム電池内蔵充電器	2018/03/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2018/06/06	配線器具(コードリール)	2018/05/02	学校で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2018/06/07	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2018/05/28	延長コード付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	確認中	
2018/06/07	ガスこんろ(LPガス用)	2018/05/30	ガスこんろを使用したところ、グリル付近から火が出て、家人1人が火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	鹿児島県	日本	
2018/06/08	電子レンジ 【電子レンジ】	2018/06/01	電子レンジの庫内が焦げた。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066