

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年6月10日から6月16日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/11	石油温風暖房機(開放式)	2018/03/12	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	群馬県	日本	(株)トヨミ LC-32E
2018/06/11	石油温風暖房機(開放式)	2018/05/08	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	静岡県	日本	ダイニチ工業(株) FW-367L
2018/06/11	電子レンジ	2018/05/30	警報器が鳴動したため確認すると、当該製品の庫内を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	LG電子ジャパン(株)(現 LGElectronics Japan(株)) MJ-50HL5
2018/06/11	バッテリー(リチウムイオン、電動リール用)	2018/05/27	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	台湾	
2018/06/11	手すり(窓用)	2018/05/20	宿泊施設で当該製品が設置された窓から、宿泊者が転落し、死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	栃木県	日本	
2018/06/11	投げ込み式湯沸器	2017/11/22	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2018/06/11	投げ込み式湯沸器	2018/04/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2018/06/11	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	2018/05/11	工事現場で当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	
2018/06/11	バッテリー(リチウムポリマー、ラジコン用)	2018/05/25	ネット通販で購入した充電中のバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	
2018/06/11	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/06/11	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2017/05/11	ネット通販で購入したワインセラーの背面が焼損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2018/06/11	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2017/08/07	ワインセラーから異音が生じ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2018/06/11	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2017/10/05	ワインセラーから異音が生じ、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2018/06/11	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/04/20	ワインセラーの背面が焼損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2018/06/11	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/04/26	ワインセラーから発煙し、破裂した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/11	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2017/10/04	ワインセラーから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/06/11	靴(サンダル)	確認中	サンダルを履いていたところ、接触部分に皮膚炎を発生した。原因を調査中。		軽傷	長野県	中国	
2018/06/11	靴(スニーカー)	不明	スニーカーを履いていたところ、接触部分に皮膚炎を発生した。原因を調査中。		軽傷	長野県	確認中	
2018/06/12	モバイルバッテリー(リチウムイオン、自動車バッテリー用)	2018/02/19	大型車両をジャンプスタートするため、バッテリー端子にモバイルバッテリーを接続したところ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	(株)デイトナ 91686 18/06/11に社告。
2018/06/12	玩具(携帯用ゲーム機)	確認中	携帯ゲーム機から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2018/06/12	自転車	2018/06/01	自転車で走行中、クランクが折損し、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	
2018/06/12	ガス給湯器(LPガス用、FF式) 【密閉燃焼式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	確認中	ガス給湯器の内部が煤けていた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2018/06/12	充電器(ラジコン用) 【直流電源装置】	2018/05/17	バッテリーを充電中に、充電器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2018/06/13	LEDランプ(直管型)	2018/05/28	店舗の駐車場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	韓国	(株)ヤザワコーポレーション LDP36N2016
2018/06/13	電子レンジ	2018/05/31	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	(株)クリスタル電器 MOR-1561(W) ((株)山善ブランド)
2018/06/13	カラオケ装置	2018/05/25	施設で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	
2018/06/13	電動アシスト自転車	2018/05/01	当該製品で走行中、当該製品のサドル部が破損し、壁に衝突、首を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2018/06/13	電動アシスト自転車	2018/05/21	当該製品からバッテリーを取り外して充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2018/06/13	卓球台	2018/04/02	当該製品を組み立てていたところ、首を可動部に挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	不明	中国	
2018/06/13	自転車	2018/05/14	自転車で走行中、前輪のタイヤが外れ、転倒し負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	中国	
2018/06/13	簡易ガスライター(やすり式) 【ライター】	2018/05/13	簡易ガスライターを車内に置いていたところ、突然出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	ベトナム	
2018/06/13	びん(炭酸飲料用)	2018/06/05	炭酸飲料のびんが破裂し、破片で顔に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	確認中	
2018/06/13	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/06/05	冷蔵庫付近から出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/14	換気扇 【換気扇】	2018/05/19	換気扇のコントローラ基板パターンが焼損していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	イギリス	
2018/06/14	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/05/22	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火して、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛知県	不明	
2018/06/14	自転車(折り畳み式)	確認中	自転車のフレーム溶接部が破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2018/06/14	電気ジャー炊飯器(IH式) 【電気ジャー】	2018/03/31	電気ジャー炊飯器付近から出火して、周辺を焼損し、家人1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	大阪府	日本	
2018/06/14	電気洗濯機(乾燥機付、ドラム式) 【電気洗濯機】	2018/06/12	使用中の電気洗濯機付近から異臭がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		石川県	日本	
2018/06/14	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/05/27	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から異音が生じ、破裂し、かばんを焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2018/06/15	LEDランプ(環形)	2018/05/03	LEDランプ付近から異臭がし、照明器具が焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	韓国	
2018/06/15	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2018/06/12	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から異音が生じ、異臭がし、周辺を焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	
2018/06/15	ベッド	2018/05/25	使用中のベッドの床板が抜け、腰と足に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	確認中	
2018/06/15	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2018/04/18	電気ストーブ付近から出火して、周辺を焼損し、家人1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	兵庫県	不明	
2018/06/15	電気製パン器 【その他の調理用電熱器具】	2018/04/30	電気製パン器付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社情情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066