

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年6月17日から6月23日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/18	バッテリー(リチウムイオン、無線機用)	2018/05/30	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	確認中	アイコム(株) 型式不明
2018/06/18	照明器具	2018/05/20	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	オーヤマ照明(株) (現 オーテリック(株)) OP097119
2018/06/18	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	2018/04/28	工事現場で当該製品を使用中、転落し、左足を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	奈良県	日本	
2018/06/18	自転車	2018/06/04	自転車で走行中、前輪がロックし、転倒して骨折した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	確認中	
2018/06/18	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/05/12	自動車内に置かれたモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2018/06/18	パソコン	2018/06/08	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		山口県	日本	エプソンドイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/06/18	パソコン	2018/05/18	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	エプソンドイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/06/18	パソコン	2018/06/09	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	エプソンドイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/06/19	ガス栓(LPガス用) 【液化石油ガス用ガス栓】	2018/05/21	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から出火し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	神奈川県	日本	
2018/06/19	玩具(コマ)	2018/04/29	コマ用付属品を外そうとしたところ、樹脂製のひもの先が目当たり、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	ベトナム	
2018/06/19	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	2018/05/21	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/06/19	靴(サンダル、子供用)	2018/05/01	子供がサンダルを履いていたところ、転倒し、腰に打撲を負った。原因を調査中。		軽傷	埼玉県	中国	福德商事(株) SOM-3083 18/05/10に社告。
2018/06/19	びん(炭酸飲料用)	2018/06/03	びんを栓抜きで開けたところ、びんの口が破損した。原因を調査中。	製品破損		富山県	日本	
2018/06/19	石油ふろがま用バーナー	2018/05/08	使用中の石油ふろがま用バーナーから出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	確認中	
2018/06/20	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/06/02	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	パロマ工業(株)(現(株)パロマ) PD-20SC-1
2018/06/20	リチウム電池内蔵充電器	2018/04/14	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	ソニーエナジー・デバイス(株) CP-ELS

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/06/20	足乗せ台(折りたたみ式、オートマン)	2018/05/05	当該製品から立ち上がろうとしたところ、当該製品の可動部に右手指が挟まり、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	(株)カインズGY
2018/06/20	照明器具	2018/06/06	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	NECライティング(株)BLZ400
2018/06/20	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2018/06/03	事業所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		鳥根県	日本	
2018/06/20	電気冷蔵庫	2018/05/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2018/06/20	電気温水器	2018/06/02	破裂音がしたため確認すると、当該製品から流出したお湯で、2名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	山形県	日本	
2018/06/20	コンセント	2018/05/11	飲食店で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	
2018/06/20	扇風機(携帯型、電池式)	2017/11/08	扇風機の電池ケース付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/06/20	靴(パンプス、女性用)	不明	パンプスを履いていたところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	確認中	
2018/06/20	靴(パンプス、女性用)	不明	パンプスを履いていたところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	確認中	
2018/06/20	靴(サンダル、女性用)	不明	サンダルを履いていたところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	確認中	
2018/06/20	ガス栓(LPGガス用)	2018/06/05	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。			埼玉県	日本	
2018/06/21	ACアダプター(ノートパソコン用)【直流電源装置】	2018/05/31	ノートパソコンのACアダプター接続部付近から発煙し、火が出た。原因を調査中。	製品破損		富山県	中国	
2018/06/21	ガス栓(LPGガス用)	2018/06/02	ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。			静岡県	日本	
2018/06/22	子守帯	2018/06/06	子守帯をおんぶ状態で使用中、乳児が落下し、肩を骨折した。原因を調査中。		軽傷	群馬県	中国	
2018/06/22	いす(木製)	2018/05/22	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	マレーシア	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066