

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年7月22日から7月28日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/23	ガストーチ	2018/07/07	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	韓国	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)CB-TC-CPRO3 14/12/11に社告。
2018/07/23	照明器具(水槽用)	2018/07/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	寿工芸(株)型式なし
2018/07/23	リモコン(ガス給湯器用)	確認中	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	(株)ノーリツRC-6206M
2018/07/23	除湿乾燥機【電気乾燥機】	2018/06/27	使用中の除湿乾燥機付近から出火して、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	中国	
2018/07/23	バッテリーパック(リチウムポリマー、扇風機用)	確認中	ネット通販で購入した扇風機用バッテリーパックが膨張した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2018/07/23	扇風機【扇風機】	2018/06/17	使用中の扇風機付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		香川県	中国	
2018/07/23	自転車	2018/05/17	子供が自転車で走行中、フレームが折損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2018/07/23	バッテリーパック(ニッケル水素、電動工具用)	2018/06/08	バッテリーパック付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	確認中	
2018/07/23	エアコン室外機【電気冷房機】	2018/07/09	使用中のエアコン室外機から異音が生じて発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2018/07/23	ノートパソコン	2018/07/02	ノートパソコンを使用中、バッテリー付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		岐阜県	日本	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	2018/05/15	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損して転倒し、膝に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	山口県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	確認中	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		福井県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	2018/06/27	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	2018/06/30	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	確認中	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車で走行中、ペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		沖縄県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	2018/07/04	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	確認中	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		香川県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	確認中	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	
2018/07/23	自転車(折り畳み式)	不明	ネット通販で購入した折り畳み式自転車のペダルが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/07/23	電気洗濯機(全自動) 【電気洗濯機】	2018/07/08	電気洗濯機を使用中、異臭がしてプラグが発熱した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	確認中	
2018/07/23	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/07/07	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から発煙して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	確認中	
2018/07/23	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2018/06/16	ネット通販で購入した充電中のバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/07/05	はしごを使用中、支柱が曲がり、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	長崎県	日本	
2018/07/24	パソコン	2018/07/13	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		栃木県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/07/24	パソコン	2018/07/17	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/07/24	パソコン	2018/07/04	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/07/24	パソコン	2018/07/15	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/24	はしご兼用脚立(アルミ製)	確認中	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	中国	
2018/07/24	電気温風機(蓄熱式) 【電気温風機】	確認中	電気温風機付近から異臭がし、カーテンを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		新潟県	ドイツ	
2018/07/24	配線器具(延長コード) 【コードコネクターボディ】	2017/10/27	延長コードのコードコネクターボディ付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		富山県	中国	
2018/07/24	ふとん乾燥機 【電気乾燥機】	2018/06/26	使用中のふとん乾燥機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	確認中	
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/11/17	はしごのロックピンが破損し、手に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	長谷川工業(株) LS-59 18/07/30に社告。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/01/17	はしごを使用中、ロックピンが破損して、指をはさまれ軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	宮城県	日本	長谷川工業(株) LS-49 18/07/30に社告。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/09/15	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	長谷川工業(株) LS-59 18/07/30に社告。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/13	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/04/24	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/05/06	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/05/23	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/05/25	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	不明	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/01	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	長谷川工業(株) LS-49 18/07/30に社告。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/20	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/23	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/29	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/04/24	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/05/22	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	不明	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/09/06	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	長谷川工業(株) LS-39 18/07/30に社告。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/10/03	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/11/27	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/12/06	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/01/20	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/16	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/05/09	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/05/17	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	不明	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	同上。
2018/07/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2017/09/07	はしごの踏みざんが外れ、落下して腕に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	長谷川工業(株) LS-59 18/07/30に社告。
2018/07/24	照明器具(蛍光灯)【その他の放電灯器具】	2018/07/18	使用中の照明器具から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		富山県	日本	
2018/07/25	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/07/11	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	パロマ工業(株)(現(株)パロマ) PKD-351
2018/07/25	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/07/02	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	(株)ハーマン DG32K1SR
2018/07/25	折りたたみ椅子	確認中	当該製品に着座したところ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	静岡県	日本	ココロ(株) 型式不明
2018/07/25	電気洗濯機	2018/07/11	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモーター用コンデンサの製造工程において、異物が混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、内部短絡を起こして出火に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		大阪府	中国	三洋ハイアール(株)(現ハイアール) ジャパンセールス(株) HSW-50S5 12/09/21に社告。
2018/07/25	車いす	2018/06/26	使用者が当該製品からポータブルトイレに移乗していたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	山梨県	中国	
2018/07/25	IH調理器	2018/07/09	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/25	水槽用サーモスタット付ヒーター	2018/07/08	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2018/07/25	電気式浴室換気乾燥暖房機	2018/07/09	当該製品の電源接続部を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2018/07/25	電動工具(研磨機、充電式)	2018/05/16	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2018/07/25	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2018/05/16	車両内で当該製品を電動工具に装着して置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2018/07/25	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/03/16	はしごのロックピンが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	長谷川工業(株) LS-39 18/07/30に社告。
2018/07/25	電気やかん【電気湯沸器】	2018/05/22	電気やかん付近から異臭がして、底部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/07/26	喫煙器具(充電式、たばこカートリッジ加熱式)	2018/07/08	ネット通販で購入した喫煙器具付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		福島県	中国	
2018/07/26	電気オープンレンジ【電子レンジ】	2018/06/24	電気オープンレンジを使用中、異音がし、火が出た。原因を調査中。	製品破損		京都府	確認中	
2018/07/26	運動器具(腹筋トレーニング台)	2018/02/11	運動器具の背もたれを倒したところ、背もたれが跳ね上がり額に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	
2018/07/26	ガス給湯器(都市ガス用)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2017/07/07	ガス給湯器の内部の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2018/07/26	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/06/21	ゲームセンターで獲得したモバイルバッテリーを充電中、出火して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	確認中	
2018/07/27	USB変換ケーブル(携帯電話用)	2018/07/12	自動車内でシガーソケットに接続したDCアダプターを介して携帯電話機(スマートフォン)を充電中、USB変換ケーブルの接続端子部が溶融し、指に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2018/07/27	水槽用照明器具【その他の放電灯器具】	2018/07/07	観賞用水槽の上部に設置していた照明器具から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		秋田県	確認中	
2018/07/27	扉(クローゼット用)	2018/07/19	クローゼットの扉が脱落し、子供が負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066