

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年8月26日から9月1日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/08/27	ガストーチ	2018/08/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		佐賀県	韓国	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)CB-TC-CPRO3 14/12/11に社告。
2018/08/27	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/08/13	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)パロマPA-340WFA-L
2018/08/27	リチウム電池内蔵充電器	2018/08/07	当該製品をかばんの中に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)アベル(マイヤード(株)ブランド)MY-LI20
2018/08/27	ノートパソコン	2018/08/10	当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 東芝クライアントソリューション(株))dynabookTX/68H
2018/08/27	エアコン	2018/08/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		青森県	中国	
2018/08/27	カセットこんろ用ガスボンベ	2018/08/04	カセットこんろ用ガスボンベが爆発して、9人が火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	
2018/08/27	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2018/08/22	イヤホンから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	中国	
2018/08/28	照明器具(蛍光灯) 【その他の放電灯器具】	2018/08/13	照明器具付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2018/08/28	電気毛布(掛敷毛布) 【電気毛布】	2018/02/15	使用中の電気毛布が発熱し、シーツが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2018/08/28	扇風機(壁掛け用) 【扇風機】	2018/07/19	壁掛け用扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2018/08/29	扇風機	2018/08/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	松下エコシステムズ(株)(現 パナソニックエコシステムズ(株))F-CB322
2018/08/29	扇風機	2018/08/04	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)千住MI-106
2018/08/29	テレビ(ブラウン管型)	2018/08/13	事務所で当該製品の電源を入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	シャープ(株)29C-BS1
2018/08/30	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)	2018/08/11	モバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリーが破裂、発火して、周辺を焼損し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	長崎県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/08/30	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/08/30	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/08/30	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/05/10	使用中のガス給湯器から異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/08/30	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)	2018/08/21	ネット通販で購入した充電中のモバイルバッテリーから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2018/08/30	オゾン発生器(洗濯機用)	2018/08/08	使用中のオゾン発生器が過熱し、樹脂が変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	(株)ライフマネジメント ゾーンゼロウォッシュ(Zone-0 Wash) 18/08/21に社告。
2018/08/30	節電装置(水道凍結防止ヒーター用)	2018/01/13	水道凍結防止ヒーター用の節電装置が焼損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/jiko/hou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、

<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html>

をクリックしてください。

個別事故の検索については、

<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php>

をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、

[https://www.nite.go.jp/iiko/jiko/hou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/jiko/hou/recall_new/index4.htm)

をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066