

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年9月16日から9月22日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/18	LEDヘッドライト (リチウムイオン、 充電式)	2018/07/19	工事現場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	レッドレンザージャパン(株) 7298
2018/09/18	散布器	2018/06/14	当該製品に他社製の乾電池を装填し使用していたところ、乾電池から液漏れが発生し、背中を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	鳥取県	日本	
2018/09/18	電気冷凍庫	2018/09/03	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	デンマーク	
2018/09/18	ワイヤレスコントローラ(携帯ゲーム機用)	2018/08/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	中国	
2018/09/18	電動アシスト自転車	2018/08/03	当該製品で走行中、当該製品のハンドルがロックし、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2018/09/19	プロジェクター 【テレビジョン受信機】	2018/05/23	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/09/19	プロジェクター 【テレビジョン受信機】	2018/07/28	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/09/19	プロジェクター 【テレビジョン受信機】	2018/08/03	天吊り金具に設置したプロジェクターのねじ穴が破損した。原因を調査中。	製品破損		長崎県	中国	
2018/09/19	パソコン	2018/08/27	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/19	パソコン	2018/09/09	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	同上。
2018/09/19	パソコン	2018/09/12	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	同上。
2018/09/19	パソコン	2018/09/12	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		富山県	日本	同上。
2018/09/20	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま (都市ガス用)	2018/09/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	(株)ノーリツ GT-1660SAWX
2018/09/20	半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用)	2018/09/06	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により7名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷 (CO中毒)	愛知県	日本	(株)ノーリツ GQ-C1622WZ D-FH
2018/09/20	マットレス	2018/08/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山梨県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/20	送風機	2018/09/04	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2018/09/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/09/08	充電中のモバイルバッテリーから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2018/09/20	ガス栓(LPガス用)	2018/09/10	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、容器を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		鹿児島県	確認中	
2018/09/20	ガスこんろ(LPガス用)	2018/09/11	ガスこんろを使用中、鍋が焦げて、ガス栓のつまみ部分が溶融した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	確認中	
2018/09/20	ガス栓(LPガス用)	2018/09/07	ガス漏れ警報器が鳴動し、ガス臭がした。原因を調査中。			北海道	確認中	
2018/09/20	携帯電話機	2018/08/01	充電中の携帯電話機(スマートフォン)から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2018/09/20	携帯電話機	2018/08/31	充電中の携帯電話機(スマートフォン)から発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/09/20	携帯電話機	2018/09/06	充電中の携帯電話機(スマートフォン)から発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/09/20	バッテリー(リチウムポリマー、ラジコン用)	2018/06/21	ネット通販で購入したバッテリー付近から出火し、周辺を焼損して、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	兵庫県	中国	
2018/09/21	容器(耐熱ガラス製)	2018/08/06	ネット通販で購入した耐熱ガラス製の容器で調理したところ、ガラス破片が混入し、口の中に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	タイ	
2018/09/21	ガス給湯器(都市ガス用、FE式) 【半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/09/04	ガス給湯器から異音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2018/09/21	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikojouhou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikojouhou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066