

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年10月21日から10月27日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/10/22	照明器具	2018/09/29	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	松下電工(株)(現パナソニック(株)) HA7610GPL
2018/10/22	電気冷蔵庫	2018/09/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、コンデンサの製造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じて発熱・出火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	LG電子ジャパン(株)(現 LG Electronics Japan(株)) LR-A17PS 08/12/16に社告。
2018/10/22	電気洗濯機	2018/08/16	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2018/10/22	四輪台車	2018/09/26	当該製品を使用しようとしてハンドルを起こしたところ、ハンドルのロック部に指を挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	中国	
2018/10/22	靴(スニーカー)	2018/09/20	当該製品を履いて歩行中、転倒し、右腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	京都府	インドネシア	
2018/10/22	電気掃除機(充電式、スティック型)	2018/08/16	当該製品の電源スイッチを押しながら使用していたところ、右手指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	マレーシア	
2018/10/22	ガストーチ	2018/08/15	ガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火して、周辺を焼損し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	福岡県	日本	
2018/10/23	照明器具(シーリングライト) 【その他の放電灯器具】	2018/08/16	使用中の照明器具付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2018/10/23	照明器具(蛍光灯) 【その他の放電灯器具】	2018/08/23	照明器具を点灯したところ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2018/10/23	除湿乾燥機 【電気乾燥機】	2018/10/10	除湿乾燥機付近から出火し、住宅の一部を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	日本	
2018/10/23	電動工具(アーク溶接機)	確認中	溶接機を使用したところ、感電した。原因を調査中。			山口県	中国	
2018/10/23	バッテリーパック (リチウムイオン、カメラ用)	2018/10/18	ネット通販で購入した充電中のバッテリーパック付近から出火して、布団を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2018/10/24	ガスふろがま(都市ガス用)	2018/10/11	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	(株)ノーリツ GS-130D
2018/10/24	椅子	2018/08/18	当該製品に着座中、左後部の脚部が曲がり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	インドネシア	イケア・ジャパン(株) 87753

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/10/24	踏み台(アルミニウム合金製)	2018/09/25	店舗で当該製品を使用中、転倒し、頭部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2018/10/24	リチウム電池内蔵充電器	2018/09/21	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2018/10/24	水槽用ウォータークーラー	2018/10/09	学校で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2018/10/24	バッテリーパック (リチウムイオン、 ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/10/07	ネット通販で購入したノートパソコンを使用中、バッテリーパック付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		宮城県	中国	
2018/10/25	パソコン	2018/10/11	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/10/25	パソコン	2018/10/14	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/10/25	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2018/10/20	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、住宅1棟、建物1棟を全焼して、隣接する建物を類焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2018/10/25	ガスふろがま(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/10/25	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/10/25	エアコン室外機 【電気冷房機】	2018/10/07	使用中のエアコン室外機付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/10/26	エアコン室外機 【電気冷房機】	2018/08/26	エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2018/10/26	電気やかん 【電気湯沸器】	確認中	電気やかんを使用中、異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2018/10/26	モバイルバッテリー (リチウムイオン)	2018/10/20	ネット通販で購入した充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2018/10/26	配線器具(延長コード) 【コード】	2018/09/28	延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。