

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年10月28日から11月3日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/10/29	ガスカートリッジ	2018/10/13	当該製品をガストーチに装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	日本	エヌケイケイ(株) (イワタニ・プリムス (株)ブランド) IP-250T
2018/10/29	空気清浄機	2018/10/10	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の電気集じん部の放電線が集じんフィルタに接触し、集じんフィルタに付着した物質が湿気等により導電性を帯びて集じんフィルタの電圧が高まり、集じんフィルタと脱臭フィルタの間で放電が発生して出火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)	軽傷	千葉県	中国	ダイキン工業(株) ACM75J-W 10/04/09に社告。
2018/10/29	除湿機	2018/10/07	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	三洋電機(株) SDH-S80
2018/10/29	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2018/10/13	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岩手県	日本	富士電機(株)(京セラ(株)ブランド) PVN-550
2018/10/29	リチウム電池内蔵充電器	2018/09/09	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2018/10/29	エアコン(室外機)	2018/10/08	当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2018/10/29	ヘアドライヤー	2018/10/10	宿泊施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2018/10/29	扇風機 【扇風機】	2018/10/12	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	タイ	
2018/10/29	タオル(冷却用)	2018/09/01	冷却用タオルを首に巻いて使用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	中国	
2018/10/29	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/09/24	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2018/10/29	パソコン	2018/09/18	通信販売で購入したパソコン内部から発煙した。原因を調査中。	製品破損		山口県	日本	
2018/10/29	ノートパソコン	2018/10/20	ネット通販で購入した充電中のノートパソコンから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	
2018/10/30	照明器具(LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2018/10/21	使用中のLEDランプ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2018/10/30	石油ストーブ(密閉式) 【石油ストーブ】	2018/10/17	石油ストーブを点火したところ、炎が立ち上がった。原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	日本	
2018/10/30	パソコン周辺機器(スイッチングハブ)	2014/06/11	スイッチングハブから発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/10/30	パソコン周辺機器 (スイッチングハブ)	2016/07/15	スイッチングハブから発煙した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2018/10/30	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/10/31	電気洗濯機	2018/10/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	東芝ホームアプライアンス(株)(現 東芝ライフスタイル(株)) AW-KS70DM
2018/10/31	照明器具	2018/09/18	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	(株)豊田照明(現 コイズミ照明(株))が事業承継 KTG4104AZ
2018/10/31	自転車	2017/07/29	当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	台湾	
2018/10/31	冷風機	2018/10/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2018/10/31	照明器具(投光器、充電式、LED)	2018/09/30	充電中の照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2018/10/31	自転車(折り畳み式)	2018/09/08	自転車で走行中、フレームが折損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	確認中	
2018/10/31	子守帯	不明	子守帯を使用中、幼児が落下し、頭部を負傷した。原因を調査中。		軽傷	千葉県	不明	
2018/10/31	子守帯	2015/12/02	子守帯をおんぶ状態で使用中、幼児が後方に落下し、頭部を負傷した。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	
2018/10/31	パソコン	2018/10/17	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		鹿児島県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/10/31	パソコン	2018/10/18	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		鹿児島県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/10/31	パソコン	2018/10/25	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/10/31	パソコン	2018/10/16	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/10/31	パソコン	2018/10/22	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/11/01	玩具(ラジコンカー)	2018/10/16	充電中のラジコンカー付近から出火し、じゅうたんを焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2018/11/01	電動工具(ヒートガン) 【その他の工作用又は工芸用の電熱器具】	2018/10/24	ネット通販で購入したヒートガン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2018/11/01	はしご兼用脚立 (アルミ製)	2018/10/19	はしご兼用脚立をはしご状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/07/12	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		島根県	中国	(株)ベガコーポレーション ストゥス 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/06	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/09	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースポット5 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/17	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースポット5 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/21	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/28	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	(株)ベガコーポレーション シクロスポット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/29	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	(株)ベガコーポレーション ペンスト 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/30	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ5 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/08/31	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	(株)ベガコーポレーション ペンスト 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/04	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	(株)ベガコーポレーション ストゥス 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/09	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		三重県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースポット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/11	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースポット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/14	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/14	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	(株)ベガコーポレーション シクロスポット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/14	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/18	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/18	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースポット4 18/10/31に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/18	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ5 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/19	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	(株)ベガコーポレーション シクロスボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/21	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	(株)ベガコーポレーション シクロスボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/21	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/21	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	(株)ベガコーポレーション ストゥス 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/21	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/25	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/10/10	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/10/12	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/10/15	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	(株)ベガコーポレーション ヴェンスラースボット4 18/10/31に社告。
2018/11/02	照明器具(シーリングライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/10/16	照明器具が落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	(株)ベガコーポレーション ジャスミーナ4 18/10/31に社告。
2018/11/02	携帯電話機	2018/10/23	充電中の携帯電話機(スマートフォン)から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	確認中	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066