

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年11月25日から12月1日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/11/26	ガストーチ	2018/11/05	当該製品に他社製のガスボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	新富士パーナー (株) ST-Y419B
2018/11/26	カセットこんろ	2018/10/28	宿泊施設で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)ニチネン KC-316
2018/11/26	カセットこんろ	2018/10/19	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	(株)ニチネン KC-322
2018/11/26	換気扇	2018/10/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	高須産業(株) TK-100VN
2018/11/26	リチウム電池内蔵充電器	2018/11/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	中国	(株)丸辰 30582
2018/11/26	電気冷凍庫	2018/11/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	ニュー ジ ー ラ ン ド	
2018/11/26	電気冷凍庫	2018/11/06	建物3棟を全焼し、1棟が類焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	日本	
2018/11/26	ガス栓(LPガス用)	2018/10/25	ガスこんろを点火したところ、2ロガス栓の不使用側のガス栓付近から火が出て、ガス栓のキャップの一部が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	日本	
2018/11/26	電気冷温水給湯器 【電気湯沸器】 【電気冷水機】	2018/11/15	ウォーターサーバーから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	韓国	
2018/11/26	弁当箱	2018/11/10	弁当箱を洗っていたところ、ふた内側の突起物で指に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	日本	
2018/11/26	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2018/10/01	太陽光発電器のパワーコンディショナーから発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2018/11/26	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2018/10/01	太陽光発電器のパワーコンディショナーから発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2018/11/26	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2018/10/11	使用中の電気ストーブ付近から出火し、カーペットを焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	日本	
2018/11/26	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/11/17	冷蔵庫付近から異臭がして、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	イタリア	
2018/11/27	炭酸水製造機	2018/10/15	ネット通販で購入した炭酸水製造機を使用していたところ、キャップが勢い良く飛び天井板を突き破った。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/11/27	電気温水器 【電気温水器】	2018/11/09	電気温水器を使用したところ、高温のお湯で火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	埼玉県	日本	
2018/11/27	ガスボンベ(ライター用)	確認中	ライターにガスを充填しようとしたところ、引火して、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	
2018/11/28	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	不明	一酸化炭素中毒により1名が重症を負い、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷(CO中毒)	東京都	日本	(株)ノーリツ CQ-1637RX
2018/11/28	電気毛布(敷毛布)	2018/11/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	日本	日本電熱(株)(東京芝浦電気(株)ブランド) CS-26M
2018/11/28	自転車	2018/10/12	当該製品で走行中、サドルが脱落し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	滋賀県	中国	(株)エイチーム cyma primer
2018/11/28	ノートパソコン	2018/11/12	事務所で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	レノボ・ジャパン(株) 59435738
2018/11/28	電気冷蔵庫	2018/11/02	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岩手県	日本	
2018/11/28	電気ファンヒーター(セラミックヒーター) 【電気温風機】	2018/11/18	使用中の電気ファンヒーターから出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	
2018/11/28	電気ファンヒーター 【電気温風機】	2018/11/14	使用中の電気ファンヒーターから出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	
2018/11/29	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/10/31	使用中のガス給湯器から異音が生じ、ケーシングが変形した。	製品破損		埼玉県	日本	
2018/11/29	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガス給湯器のケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2018/11/29	換気扇(浴室用) 【換気扇】	不明	換気扇のファンが変形していた。原因を調査中。	製品破損		宮崎県	不明	
2018/11/29	電気足湯器 【電気足湯器】	2018/11/04	電気足湯器のコントローラ部から発煙し、床が焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2018/11/30	電気吸じん機	2018/11/12	電気吸じん機のスイッチを入れたところ破損し、飛散した破片で周辺を損傷した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	中国	
2018/11/30	配線器具(延長コード) 【コード】	2018/11/14	延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	不明	
2018/11/30	玩具(電池式)	2018/10/16	玩具の電池蓋が外れて、幼児がボタン電池を飲み込んだ。原因を調査中。		軽傷	栃木県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社情情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066