

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年2月3日から2月9日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/02/04	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2019/01/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	日本	高木産業(株)(現 パーパス(株)) TP-SQ206R-1
2019/02/04	スピーカー(充電式)	2019/01/04	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	加賀ソルネット(株) ZMS-04091189
2019/02/04	電気ストーブ(天井埋込式)	2019/01/16	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岩手県	日本	(株)インターセントラル SRM402-MS
2019/02/04	配線器具(スイッチ)	2019/01/20	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	神保電器(株) JEC-B-1
2019/02/04	液晶テレビ	2019/01/10	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	中国	(株)東芝(現 東芝映像ソリューション(株)) 47J8
2019/02/04	IH調理器	2019/01/12	当該製品の上に置いていた可燃物等を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2019/02/04	電気洗濯機(全自動) 【電気洗濯機】	2019/01/28	洗濯機から出火し、上に置いていたタオルが焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2019/02/04	プリンター(複合機)	2019/01/30	使用中のプリンターから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/02/04	電気足温器(遠赤外線式) 【電気足温器】	2019/01/10	ネット通販で購入した電気足温器から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	中国	
2019/02/05	ガス給湯器(都市ガス用、FE式) 【半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/02/05	サーモスタット(水槽ヒーター用)	2019/01/10	使用中の水槽ヒーター用サーモスタット付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鳥取県	中国	
2019/02/05	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2019/02/06	カセットポンプ	2019/01/23	飲食店で当該製品が破裂する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)ニチンマイ・ポンペル
2019/02/06	石油ストーブ(開放式)	2018/12/27	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本	(株)コロナ SX-2417Y
2019/02/06	電動車いす(ジョイスティック形)	2018/12/28	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/02/06	電気冷蔵庫	2019/01/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/02/06	換気扇(浴室用) 【換気扇】	2019/01/22	換気扇付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	不明	
2019/02/06	自転車(電動アシスト車)	2019/01/23	電動アシスト自転車付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	日本	
2019/02/06	パソコン周辺機器 (マウス)	不明	マウスを使用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	
2019/02/06	携帯電話機	2018/11/15	携帯電話機(スマートフォン)付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2019/02/07	バッテリーパック (リチウムポリマー、ラジコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/01/13	充電中のバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	確認中	
2019/02/07	ガス栓(都市ガス用)	2019/01/25	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	千葉県	不明	
2019/02/07	石油ファンヒーター(開放式) 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2018/12/28	使用中の石油ファンヒーター付近から出火して、住宅を全焼し、1人が手に軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	北海道	日本	
2019/02/08	ノートパソコン	2019/01/14	中古で購入したノートパソコンから異音が生じて発煙し、こたつの天板が焦げた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2019/02/08	はしご兼用脚立 (アルミ製)	2019/01/18	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、支柱が折れて転倒し、打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	群馬県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型番は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社情情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066