

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成31年2月24日から3月2日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/02/25	石油給湯機	2019/02/09	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	(株)ノーリツ OQB-403YS 02/10/24に社告。
2018/02/25	乳幼児用椅子(ゆりかご兼用)	2019/01/30	幼児(1歳)が当該製品の腰ベルトに挟まれた状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	神奈川県	中国	
2018/02/25	コンセント	2018/12/12	寮で当該製品に延長コードを接続して電気製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2018/02/25	凍結防止用ヒーター(水道用)	2019/01/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	日本	
2018/02/25	自転車	2018/11/22	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	鹿児島県	中国	
2018/02/25	充電器(ニッカド・ニッケル水素電池用)	2019/01/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	韓国	
2019/02/25	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/02/25	石油ストーブ(開放式) 【石油ストーブ】	2019/02/19	使用中の石油ストーブ付近から出火して、住宅2棟を全焼し、3人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	山口県	日本	
2019/02/25	配線器具(コードリール) 【コードリール】	2019/02/18	使用中のコードリールの電源プラグから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鳥取県	日本	
2019/02/26	凍結防止ヒーター 【水道凍結防止器】	2019/01/19	水道凍結防止ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2019/02/26	電気ファンヒーター (セラミックヒーター) 【電気温風機】	2019/01/23	使用中の電気ファンヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2019/02/26	電気衣類乾燥機 【電気乾燥機】	2019/02/17	中古で購入した電気衣類乾燥機を使用中、出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	不明	
2019/02/26	配線器具(延長コード) 【コード】	2019/02/11	延長コード付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	不明	
2019/02/26	石油ストーブ(開放式)	2019/02/13	石油ストーブ付近から出火して、住宅を全焼、隣接する建物を類焼し、1人が死亡、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	埼玉県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/02/26	LEDヘッドライト (リチウムイオン バッテリー、充電 式)	2018/08/03	ネット通販で購入したLEDヘッドライトを充電中、爆発して、床が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	確認中	
2019/02/26	介護ベッド(電動 式) 【その他の電気機 械器具付家具】	2019/02/10	介護ベッド付近から出火して、周辺を焼損し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	兵庫県	日本	
2019/02/27	石油温風暖房機 (開放式)	2019/02/01	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	ダイニチ工業(株) FB-356T
2019/02/27	石油ふろがま(薪 兼用)	2019/02/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	日本	(株)長府製作所 CHS-6
2019/02/27	電気冷温風機(加 湿機能付)	2019/02/15	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)ビズライフ (株)MOASTOR Eブランド) RCH-MX601 19/02/20に社告。
2019/02/27	温水式浴室換気 乾燥暖房機	2019/02/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2019/02/27	照明器具(投光 器、充電式)	2018/12/20	工事現場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2019/02/27	エアコン	2019/02/13	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	タイ	
2019/02/27	電気掃除機	2019/02/11	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2019/02/27	電気衣類乾燥機 【電気乾燥機】	2019/01/14	電気衣類乾燥機付近から出火し、ドラム内の洗濯物が焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2019/02/27	タブレット端末	2018/10/05	充電中のタブレット端末のバッテリーが膨張し、本体が破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/02/27	玩具(自動車型、 電池式)	2019/02/10	玩具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		鹿児島県	フィ リ ピ ン	
2019/02/27	配線器具(延長 コード) 【コードコネクタ ーボディ】	2018/02/04	延長コードを使用したところ、コードコネクターボディの根元が断線し、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	(株)セリア 494787970144 6(1.5m 黒) 15/09/24に社告。
2019/02/28	バッテリーパック (リチウムイオン、 電動工具用) 【リチウムイオン蓄 電池】	2019/02/12	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパック付近から出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2019/02/28	石油ストーブ(開放 式)	2019/02/02	使用中の石油ストーブ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2019/02/28	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2019/01/18	ヘアドライヤーを使用中、吹き出し口から異物が飛び出し、衣類が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	日本	
2019/02/28	照明器具(蛍光 灯) 【その他の放電灯 器具】	2018/12/11	照明器具付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/03/01	電気ストーブ(遠赤外線式)【電気ストーブ】	2019/01/22	使用中の電気ストーブ付近から出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	
2019/03/01	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2019/02/13	ガスふろがまを点火したところ、発煙して火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/03/01	ガス給湯器(都市ガス用、開放式)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/02/18	ガス給湯器の点火操作を繰り返したところ、異常着火し、換気扇のフィルターが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2019/03/01	迅速継手(都市ガス用)	2019/02/20	ガスコンロを使用中、迅速継手付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	確認中	
2019/03/01	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2019/02/01	太陽光発電器のパワーコンディショナーから発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	日本	
2019/03/01	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2019/01/30	太陽光発電器のパワーコンディショナーから発煙し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		長崎県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066