

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成31年3月24日から3月30日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/03/25	バッテリー(リチウムポリマー、玩具用)	2018/11/07	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
2019/03/25	照明器具(センサー付)	2019/02/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2019/03/25	電気冷蔵庫	2019/03/05	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	日本	
2019/03/25	カイロ(使い捨て式)	2019/02/11	当該製品を使用中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	三重県	日本	
2019/03/25	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)	2019/03/14	ネット通販で購入したモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2019/03/25	電気ジャー炊飯器(H式) 【電気がま】	2019/02/22	電気ジャー炊飯器付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	
2019/03/25	照明器具(シーリングライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2018/04/19	ネット通販で購入した照明器具の内部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		茨城県	中国	
2019/03/25	石油ストーブ(開放式)	2019/03/12	石油ストーブから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	日本	
2019/03/25	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/04/26	使用中のガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	日本	
2019/03/26	眼鏡(フレーム)	確認中	眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	北海道	不明	
2019/03/26	電気ストーブ(遠赤外線式) 【電気ストーブ】	2018/11/23	電気ストーブ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2019/03/26	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)	2019/03/13	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2019/03/26	介護ベッド(電動式) 【その他の電気機械器具付家具】	2019/02/05	介護ベッド付近から出火して、周辺を焼損し、4人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	福島県	日本	
2019/03/26	いす(折り畳み式)	2019/03/09	折り畳みいすのフレーム部分に指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2019/03/27	石油ストーブ(開放式)	2019/01/02	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	(株)千石 GKP-S241N ((株)グリーンウッドブランド) 10/09/01に社告。
2019/03/27	車いす	2019/03/11	施設の浴室で当該製品に移乗した際、転倒し、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/03/27	ライター(点火棒)	2019/03/10	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2019/03/27	照明器具(投光器、充電式)	2019/02/15	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2019/03/27	リチウム電池内蔵充電器	2018/05/08	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2019/03/27	卓球台	2019/02/21	体育館で当該製品を片付けるため折り畳んだところ、左手指を可動部に挟み、負傷した。当該製品の収納状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	長野県	日本	
2019/03/27	子守帯	2019/01/03	ネット通販で購入した子守帯を使用中、乳児の下側前歯がバックルに挟まり、歯が抜けた。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	
2019/03/27	電気ジャー炊飯器(IH式) 【電気がま】	2019/01/10	電気ジャー炊飯器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2019/03/27	簡易ガスライター(圧電式) 【ライター】	2019/03/18	簡易ガスライターを使用後、点火ボタンから指を離しても火が消えず、点火部分の樹脂が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/03/28	石油ストーブ(開放式) 【石油ストーブ】	2019/03/11	石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2019/03/28	電気オープンレンジ 【電子レンジ】	2019/02/27	電気オープンレンジ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2019/03/28	ガス給湯器(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器機器の機器の一部が破損していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/03/29	配線器具(中間スイッチ付こたつ用電源コード) 【コード】	2019/02/17	電気こたつ用の電源コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2019/03/29	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2019/01/19	電気こんろ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066