

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年4月7日から4月13日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/08	油だき温水ボイラ	2019/03/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	日本	長府工業(株) CBH-N3800
2019/04/08	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2019/03/16	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替スイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	燦坤日本電器(株) UHC-3T 07/08/07に社告。
2019/04/08	折りたたみ椅子	2019/01/22	当該製品を使用中、当該製品の座面と脚部の接続部が破断し、転倒、右足指を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	(株)ニトリ アイリーBR
2019/04/08	電動アシスト自転車	2019/02/12	当該製品で走行中、停止させようとしたところ、転倒し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2019/04/08	電動アシスト自転車	2019/02/27	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	
2019/04/08	ラジオ	2017/10/28	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/04/08	エアコン	2018/01/06	当該製品及び建物2棟を全焼、3棟を類焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	日本	
2019/04/08	いす(事務用)	2019/03/07	使用中のいすが破損して転倒し、首に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2019/04/08	ガス給湯器(都市ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/03/21	ガス給湯器を点火したところ、異音が生じ、機器上部から火が出て換気扇フィルターが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2019/04/08	充電器(無線機用) 【直流電源装置】	2018/04/17	無線機用のバッテリーを充電中、異音が生じて発熱し、充電器の底に穴が開いた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/04/08	充電器(無線機用) 【直流電源装置】	2018/12/27	無線機用のバッテリーを充電中、異臭が生じ、充電器の底が変色した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2019/04/08	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2019/04/01	ネット通販で購入したヘアドライヤーを使用中、ハンドル部分から火花が出た。原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	中国	
2019/04/08	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/04/08	ガス給湯器(都市ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/03/21	ガス給湯器の点火操作を繰り返したところ、排気口から火が出て周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2019/04/08	温水洗浄便座 【自動洗浄乾燥式便器】 【電気便座】	2019/03/29	温水洗浄便座付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/08	電気洗濯機(全自動) 【電気洗濯機】	2019/04/04	電気洗濯機から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	中国	
2019/04/09	石油ストーブ(開放式、反射形)	2019/04/04	石油ストーブから異音が生じて出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		長崎県	日本	
2019/04/09	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2019/02/27	使用中のガスふろがまから異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/04/09	迅速継手(都市ガス用)	2019/03/30	ガスこんろを使用中、迅速継手付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	不明	
2019/04/09	ガスホース(LPガス用)	2019/04/03	ガス炊飯器を使用中、ガス栓とガスホースの接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	不明	
2019/04/10	ガスこんろ(LPガス用)	2019/04/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	秋田県	日本	(株)パロマ PA-N39P-L
2019/04/10	石油ふろがま	2019/03/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	(株)長府製作所 CK-5
2019/04/10	照明器具	2018/08/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	日立照明(株)(現日立グローバルソリューションズ(株)) RP8B154
2019/04/10	凍結防止用ヒーター(水道用)	2019/03/30	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)小口製作所 (日本電熱(株)ブランド) SH-15
2019/04/10	ノートパソコン	2019/03/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2019/04/10	電気冷蔵庫	2019/03/24	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	日本	
2019/04/10	タブレット端末	2019/03/27	事業所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2019/04/10	電気あんか	2019/02/18	子供(11歳)が当該製品を使用して就寝中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	日本	
2019/04/10	LEDヘッドライト(リチウムイオンバッテリー、充電式)	2019/04/02	充電中のLEDヘッドライト付近から出火して、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2019/04/10	自転車	2019/03/18	自転車で走行中、ブレーキをかけてハンドルを切ったところタイヤが外れて、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	中国	(株)カインズ CF18-NPRW26 3HD-BAA 19/04/04に社告。
2019/04/10	自転車	2019/03/27	ネット通販で購入した自転車で走行中、段差でタイヤが外れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大分県	中国	(株)カインズ CF18-NPRW27 3HD-BAA 19/04/04に社告。
2019/04/10	懐中電灯(リチウムイオン、充電式、LED)	2019/03/23	懐中電灯から異臭が生じ、焼損した。原因を調査中。	製品破損		熊本県	中国	
2019/04/10	アクセサリ(イヤリング)	2019/02/15	イヤリングを使用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/11	タブレット端末	確認中	タブレット端末付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2019/04/11	ACアダプター (ケーブルモデム用) 【直流電源装置】	2017/06/28	ACアダプターのDCプラグ付近から異臭がして、溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/04/11	ACアダプター (ケーブルモデム用) 【直流電源装置】	不明	ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/04/11	ACアダプター (ケーブルモデム用) 【直流電源装置】	不明	ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/04/11	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/04/12	電気洗濯機 【電気洗濯機】	2019/04/10	電気洗濯機付近から出火して、周辺を焼損し、1人が重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	北海道	不明	
2019/04/12	蛍光灯(電球形、スパイラル形) 【蛍光灯】	2019/02/06	使用中の蛍光灯付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先:製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066