

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年4月14日から4月20日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/15	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/03/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)(タカラスタンダード(株)ブランド) TN52AV75C-3
2019/04/15	カセットこんろ	2018/05/31	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	(株)旭製作所(アイシステムネットワーク(株)ブランド) ZA-5HP
2019/04/15	ライター(ガス注入式)	2018/10/12	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	SHOURYUJAPAN(株) MF213
2019/04/15	電気こんろ	2019/03/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	日立熱器具(株)(現日立グローバルライフソリューションズ(株)) HT-1290(組み込み先のキッチンメーカーは不明) 07/07/03に社告。
2019/04/15	電気こんろ	2019/03/28	学校で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	松下電器産業(株)(現パナソニック(株)) NK-1102(組み込み先のキッチンメーカーは不明) 07/07/03に社告。
2019/04/15	自転車	2019/02/09	当該製品で走行中、前フォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2019/04/15	発電機(携帯型)	2018/09/08	一酸化炭素中毒により1名が死亡し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡 (CO中毒)	北海道	中国	
2019/04/15	食器乾燥機	2018/06/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	韓国	
2019/04/15	杖	2019/02/17	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、当該製品が折れ、転倒、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	台湾	
2019/04/15	送風機	2017/08/06	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	台湾	
2019/04/15	椅子	2019/02/14	事務所で当該製品に着座中、当該製品の脚部が破損し、転倒、頭部を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	
2019/04/15	電気衣類乾燥機	2019/03/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2019/04/15	照明器具(シーリングライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2019/04/06	照明器具付近から異音が生じ、機器内部の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		香川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/15	水素水生成器【電気冷水機】	2019/04/01	使用中の水素水生成器付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	日本	
2019/04/15	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/04/15	パソコン	2019/04/01	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/04/15	パソコン	2019/04/04	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/04/15	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2019/03/30	充電中のモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2019/04/15	携帯電話機	2019/03/26	携帯電話機(スマートフォン)付近から出火して、周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	香川県	中国	
2019/04/15	ガスホース(都市ガス用)	不明	ガスホースの接続部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/04/16	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	確認中	使用中の蛍光灯の根元付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		福井県	中国	
2019/04/16	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2019/03/20	ネット通販で購入した充電中の電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福島県	中国	
2019/04/16	石油ストーブ(開放式)【石油ストーブ】	2019/03/06	石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2019/04/16	ペット用ヒーター【その他の採暖用電熱器具】	2019/02/17	ペット用ヒーターのこたつ布団から出ている針金で、足に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	茨城県	中国	
2019/04/17	冷水筒	2019/01/19	当該製品にお湯を注ぎ、当該製品のハンドルを持ったところ、ボトルが落下し、お湯が掛かり火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	宮城県	中国	
2019/04/17	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2019/03/23	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2019/04/17	除雪機(歩行型)	2018/03/28	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		秋田県	日本	
2019/04/17	エアコン(室外機)	2019/04/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2019/04/17	エアコン室外機【電気冷水機】	2019/03/31	エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		鹿児島県	日本	
2019/04/17	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/04/17	石油ストーブ(開放式)【石油ストーブ】	2019/03/21	使用中の石油ストーブ付近から出火し、住宅を半焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/17	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/03/14	使用中の電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2019/04/17	電気毛布 【電気毛布】	2019/03/05	電気毛布の電源コードが焦げていた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/04/17	温水洗浄便座 【電気温水器】 【電気便座】	2019/04/02	温水洗浄便座から火が出た。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	日本	
2019/04/17	LEDヘッドライト(リチウムイオンバッテリー、充電式)	2019/03/19	ネット通販で購入した充電中のLEDヘッドライト付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2019/04/18	照明器具(センサーライト、LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2019/04/14	照明器具から出火し、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/04/18	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2019/03/09	ガスふろがまを点火したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/04/19	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2019/03/27	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2019/04/19	玩具(ラジコンカー)	2019/03/12	ラジコンカーから発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2019/04/19	LEDランプ(直管形)	2018/12/18	LEDランプ付近から出火し、建物1棟を全焼して、1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	栃木県	韓国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066