

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年4月21日から4月27日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/22	石油温風暖房機(開放式)	2019/03/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	日本	ダイニチ工業(株)FW-324S
2019/04/22	ガスこんろ(LPGガス用)	2019/01/26	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	リンナイ(株)RTS-4100GC-R
2019/04/22	石油ふろがま	2019/03/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	(株)長府製作所JPK-N3
2019/04/22	オーディオミキサー(アンプ付)	2017/09/18	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)サウンドハウスPM602FX
2019/04/22	長靴	2019/02/10	当該製品を履いて階段を下降中、転倒し、足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	北海道	中国	
2019/04/22	リチウム電池内蔵充電器	2017/10/02	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	中国	
2019/04/22	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2019/03/29	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	京都府	中国	
2019/04/22	介護ベッド	2019/03/22	使用者(80歳代)が当該製品から車いすに移乗しようとしたところ、当該製品が下がり、足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2019/04/22	電気炊飯器	2018/03/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長崎県	日本	
2019/04/22	電気毛布	2019/04/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	日本	
2019/04/22	ポータブルDVDプレーヤー(液晶テレビ付)	2019/04/04	充電中のポータブルDVDプレーヤー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	中国	
2019/04/22	充電器(リチウムポリマーバッテリー)	2019/03/30	ネット通販で購入した充電中のバッテリー付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	中国	
2019/04/22	ガス給湯器(都市ガス用、FF式、暖房機能付) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/04/22	ガス給湯器(都市ガス用、FE式) 【半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/10/09	使用中のガス給湯器から異音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/04/22	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/22	ガス給湯器(都市ガス用、FF式、暖房機能付) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/01/22	ガス給湯器の点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		栃木県	日本	
2019/04/22	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/03/08	使用中のガス給湯器から異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/04/23	照明器具(シーリングライト、LED)	2019/04/10	照明器具付近から異音が生じ、機器内部の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2019/04/23	電気オープンレンジ(スチーム機能付) 【電子レンジ】	2019/03/28	電気オープンレンジ付近から異音が生じ、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	タイ	
2019/04/23	浴室換気乾燥暖房機 【電気乾燥機】	2019/02/19	浴室換気乾燥暖房機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2019/04/23	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	
2019/04/23	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2019/04/14	モバイルバッテリー付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2019/04/23	換気扇(浴室用) 【換気扇】	2019/01/29	換気扇のスイッチを入れたところ、発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	不明	
2019/04/24	ガス供給器(カセットボンベ式)	2019/03/17	車両内で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	神奈川県	ベトナム	東邦金属工業(株) 3パワーカセットガス供給器
2019/04/24	コンセント付洗面化粧台	2019/03/22	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2019/04/24	液晶ディスプレイモニター	2019/03/15	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/04/24	電気ポンプ	2019/03/19	施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2019/04/24	乳幼児用リクライニング椅子	不明	当該製品を使用中、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	茨城県	中国	
2019/04/24	直流電源装置(照明器具用)	2019/04/02	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2019/04/24	電気床暖房器 【電熱シート】	2019/04/11	使用中の電気床暖房器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2019/04/24	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2019/04/20	使用中のヘアドライヤー付近から出火し、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	愛知県	不明	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		栃木県	中国	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2019/04/24	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	確認中	掃除機の床ブラシのケースが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2019/04/24	ノートパソコン	2019/04/11	ノートパソコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	パナソニック(株) (製造) CF-S10CWHDS 14/05/28に社告。
2019/04/24	照明器具(ソーラー充電式、屋外用)	2019/03/29	ネット通販で購入した照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2019/04/24	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/03/22	ガス給湯器を点火したところ、異音がし、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2019/04/24	ガス栓(都市ガス用)	2019/04/13	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	不明	
2019/04/25	電子レンジ 【電子レンジ】	2019/04/09	使用中の電子レンジから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	シンガポール	
2019/04/25	電動工具(充電式インパクトドライバー)	2019/04/21	充電式インパクトドライバーを使用中、バッテリーが破裂した。原因を調査中。	製品破損		富山県	不明	
2019/04/25	バッテリーパック(リチウムイオン、プリンター用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/04/17	充電中のプリンター用バッテリーパックが爆発し、周辺を焼損して、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	静岡県	韓国	
2019/04/25	バッテリーパック(リチウムイオン、ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/04/22	充電中のノートパソコンのバッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2019/04/26	乳母車(折り畳み式)	2019/04/01	乳母車のバックルが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	イオントップバリュ(株) TV123AA8818RD 19/04/22に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066