

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年4月28日から5月11日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/07	石油温風暖房機(開放式)	2019/04/05	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	ダイニチ工業(株)FW-3215S
2019/05/07	石油温風暖房機(密閉式)	2019/04/10	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		栃木県	日本	(株)長府製作所SH-16006/10/18に社告。
2019/05/07	電気温水器	2019/04/15	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の電気回路に使用したヒーターリレーの配線接続部分である「差し込み方式」のソケット取付けの作業不良により、長期使用に伴い、リレー端子の接点が接触不良となり、短絡が生じて火災に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		福岡県	日本	九州変圧器(株)(現(株)キューヘン)SM837DB-C17808/04/25に社告。
2019/05/07	電気こたつ	2019/04/07	当該製品を使用中、当該製品の脚部が外れ、天板が左足指に落下し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	インドネシア	
2019/05/07	介護ベッド(車いす付)	2019/03/12	当該製品の車いす部分を使用中、当該製品の肘掛けが下がり、転落し、頭部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	中国	
2019/05/07	食器乾燥機	2019/04/06	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長崎県	日本	
2019/05/07	空気清浄機	2019/02/27	病院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2019/05/07	ウォーターサーバー	2019/04/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	香川県	韓国	
2019/05/07	配線器具(コンセント)【コンセント】	2019/04/01	コンセント付近から発煙し、コンセントが焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		富山県	日本	
2019/05/07	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/07	シュレッダー【文書細断機】	2019/04/23	使用中のシュレッダーに手指が挟まり、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	広島県	日本	
2019/05/07	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2019/03/06	延長コードのマルチタップの根元が断線し、じゅうたんを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		滋賀県	中国	(株)セリア4947879701460(1m 3口)15/09/24に社告。
2019/05/07	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2019/03/28	延長コードのマルチタップの根元から火が出て、じゅうたんを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		長野県	中国	同上。
2019/05/07	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2019/04/03	延長コードのマルチタップの根元から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	同上。
2019/05/07	乳母車(折り畳み式)	2019/03/13	ネット通販で購入した乳母車のバックルが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	イオントップバリュ(株)TV123AA881819/04/22に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/07	乳母車(折り畳み式)	2019/03/18	乳母車のバックルが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	イオントップバリュ(株) TV123AA8818 19/04/22に社告。
2019/05/08	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	不明	ガスこんろの内部配線の一部が焦げていた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/08	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	不明	ガスこんろの内部配線の一部が焦げていた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/08	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	ガスこんろの内部部品の一部が焦げていた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	
2019/05/08	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/01/30	使用中のガスこんろからのつまみ付近から火が出て、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/08	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/08	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/05/08	パソコン	2019/04/23	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/05/08	パソコン	2019/04/26	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/05/08	パソコン	2019/05/04	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/05/08	バッテリー(リチウムイオン、掃除機用)	2019/04/25	ネット通販で購入した掃除機のバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2019/05/08	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2019/04/19	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音がし、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/05/08	ポット(耐熱ガラス製)	不明	ガラスポットを持ち上げたところ、取っ手が破損し、こぼれたコーヒーで火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	静岡県	タイ	
2019/05/08	容器(耐熱ガラス製)	2017/10/02	ネット通販で購入したプリン入りのガラス容器に口をつけたところ、容器のふちで唇を切った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	タイ	
2019/05/08	電気ストーブ【電気ストーブ】	2019/03/25	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2019/05/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)	2019/04/02	ネット通販で購入した充電中の電動アシスト自転車用バッテリー付近から出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2019/05/09	石油温風暖房機(開放式)	2019/04/06	当該製品及び建物を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	ダイニチ工業(株) FW-328S
2019/05/09	ガソリンこんろ	2019/04/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	アメリカ	コールマンジャパン(株) 3000000391

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/09	ノートパソコン	2019/04/14	事務所で当該製品を充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ノートパソコンのバッテリーパックの製造上の不具合により、バッテリーセルが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) CF-N10EWHDS 14/11/13に社告。
2019/05/09	オーブントースター	2019/04/12	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2019/05/09	電気カーペット	2019/04/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2019/05/09	電気掃除機(充電式、スティック型)	2018/08/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2019/05/09	携帯発電機 【携帯発電機】	2019/04/14	使用中の携帯発電機付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		佐賀県	日本	
2019/05/09	石油ふろがま	2019/03/13	使用中の石油ふろがま付近から出火し、建物を半焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	
2019/05/09	ガス給湯器(都市ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/04/18	ガス給湯器から発煙し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2019/05/09	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/09	踏み台(アルミ製)	2019/04/19	踏み台を使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	滋賀県	中国	
2019/05/10	ガスこんろ(都市ガス用)【ガスこんろ】	2019/05/03	ガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鳥取県	日本	
2019/05/10	バッテリーパック(リチウムイオン、ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/05/02	ノートパソコンを使用中、バッテリーパック付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		群馬県	中国	Dynabook(株) G71C000BE910 16/01/28に社告。
2019/05/10	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	2019/04/16	ガスこんろを使用中、頭痛がした。原因を調査中。		軽傷	東京都	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社情情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066