

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年5月19日から5月25日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/20	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/11/17	宿泊施設で当該製品を使用後、体調が悪くなり、1名が病院で一酸化炭素中毒と診断された。現在、原因を調査中。		軽傷 (CO中毒)	東京都	日本	リンナイ(株) KG-22
2019/05/20	ライター(使い切り型)	2019/03/26	当該製品を点火したところ、当該製品から炎が上がり、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	中国	
2019/05/20	ACアダプター(楽器用)	2019/04/11	幼稚園で当該製品に楽器を接続して使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	中国	
2019/05/20	調理用具(ステンレス製)	2019/04/06	当該製品を洗っていたところ、左手指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	山梨県	中国	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/01/15	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		千葉県	スウェーデン	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/01/22	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		新潟県	スウェーデン	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/02/02	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		大阪府	スウェーデン	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/02/05	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		東京都	スウェーデン	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/04/13	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		東京都	スウェーデン	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/05/14	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	スウェーデン	
2019/05/20	冷蔵庫(ワイン用) 【電気冷蔵庫】	2018/12/19	ワインセラー付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		東京都	スウェーデン	
2019/05/20	バッテリーパック (リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/04/08	ネット通販で購入したバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2019/05/20	迅速継手(都市ガス用)	2019/05/09	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、迅速継手の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/20	迅速継手(都市ガス用)	2019/05/12	ガスこんろで調理中、ガス栓付近から火が出て、迅速継手の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/05/21	運動器具(EMS機器)	2019/02/03	ネット通販で購入したEMS機器を使用していたところ、火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	北海道	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/21	電気床暖房器【電熱シート】	2019/03/14	使用中の電気床暖房器から出火し、床面を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	
2019/05/21	電子レンジ【電子レンジ】	2019/04/02	電子レンジを使用中、異臭がして異音が生じ、庫内から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2019/05/21	いす(木製、折り畳み式)	2018/09/22	折り畳みいすに座ったところ、破損して転倒し、頭部に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	鳥取県	ベトナム	
2019/05/21	いす(木製、折り畳み式)	2018/05/29	折り畳みいすに座ったところ、脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ベトナム	
2019/05/21	いす(木製、折り畳み式)	2017/08/12	使用中の折り畳みいすが破損した。原因を調査中。	製品破損		宮城県	ベトナム	
2019/05/21	いす(木製、折り畳み式)	2016/10/15	使用中の折り畳みいすが破損して転倒し、腰と臀部に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	ベトナム	
2019/05/21	いす(木製、折り畳み式)	2014/03/25	使用中の折り畳みいすが破損して転倒し、臀部と肘に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	ベトナム	
2019/05/21	電子レンジ【電子レンジ】	2019/03/01	使用中の電子レンジ付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2019/05/21	ガストーチ	2019/05/08	ガスこんろの火でガストーチに点火しようとしたところ、ボンベ接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		京都府	不明	
2019/05/22	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	2019/05/03	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	福岡県	日本	(株)ノーリツ GBSQ-3
2019/05/22	継手ホース(都市ガス用)	2018/11/24	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	住友ゴム工業(株) 9.5mmソフトコード
2019/05/22	電気洗濯乾燥機	2019/04/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	三洋電機(株) AWD-A845Z 08/11/18に社告。
2019/05/22	窓	2019/04/05	幼児(4歳)の首が当該製品の開閉用チェーンに引っかかり、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	日本	
2019/05/22	電気毛布(敷毛布)	2019/03/07	当該製品を使用中、左足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	鹿児島県	中国	
2019/05/22	リチウム電池内蔵充電器	2019/05/05	電車内で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2019/05/22	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/05/14	ガスこんろを使用中、異臭が生じ、つまみ付近から火が出て、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/05/22	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	2019/05/14	ガスこんろを使用中、異音が生じ、機器内部の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	日本	
2019/05/22	バッテリーパック(リチウムイオン、ノートパソコン用)【リチウムイオン蓄電池】	2019/05/01	ノートパソコンのバッテリーパックから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	
2019/05/22	電磁調理器(ビルトイン型)【電磁誘導加熱式調理器】	2019/04/28	電磁調理器で調理中のフライパンから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/22	ガスこんろ(LPガス用) 【一般ガスこんろ】	2019/05/12	ガスこんろ付近から出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	不明	
2019/05/22	電子レンジ 【電子レンジ】	2019/05/18	使用中の電子レンジから異臭がし、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		山口県	中国	
2019/05/22	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2019/05/02	ヘアドライヤーの電源コードから火が出た。原因を調査中。	製品破損		岡山県	台湾	
2019/05/22	携帯電話機	2019/04/26	携帯電話機(スマートフォン)が爆発し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2019/05/23	ノートパソコン	2019/05/12	充電中のノートパソコン付近から異音が出て出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2019/05/23	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2019/05/24	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	確認中	イヤホン付近から異臭がし、イヤホンケースが溶融していた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066