

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年6月2日から6月8日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/03	カセットボンベ	2019/05/21	当該製品を他社製のバーナーに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	京都府	日本	岩谷産業(株) CB-250-OR
2019/06/03	石油温風暖房機 (開放式)	2019/04/25	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	ダイニチ工業(株) FW-322S
2019/06/03	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/05/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	パロマ工業(株)(現 (株)パロマ)(タカラ スタンダード(株)フ ランド) TN52WV60C
2019/06/03	空気清浄機	2019/05/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	ダイキン工業(株) ACK75K-W 14/10/17に社告。
2019/06/03	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	2019/04/08	工事現場で当該製品を使用中、転落し、左足指を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	北海道	中国	アルインコ(株) MW39 14/12/22に社告。
2019/06/03	照明器具	2019/05/04	当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2019/06/03	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2019/05/18	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2019/06/03	ライター(点火棒)	2019/05/10	当該製品を使用後、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/06/03	ノートパソコン	2019/05/17	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2019/06/03	電気冷蔵庫	2019/05/07	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/06/03	ウォーターサーバー	2019/05/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	韓国	
2019/06/03	石油ファンヒーター(開放式) 【温風暖房機】	2019/04/28	使用中の石油ファンヒーターから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	日本	
2019/06/03	パソコン	2019/05/19	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	エプソンダイレクト (株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/06/03	パソコン	2019/05/27	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンダイレクト (株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/06/03	電気オープンレンジ(スチーム機能付) 【電子レンジ】	2019/05/19	電気オープンレンジを使用中、異音がして扉のガラスが破損し、フローリングに傷がついた。原因を調査中。	拡大被害		京都府	不明	
2019/06/03	掃除機(充電式)	2019/05/25	充電中の掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	イギリス	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/03	ガス栓(都市ガス用)	2019/05/29	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、保護キャップが溶融した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	不明	
2019/06/03	ガスふろがま(LPガス用、CF式) 【半密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2019/05/30	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、漏れたガスに引火し、右手に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	千葉県	不明	
2019/06/04	カセットこんろ 【カートリッジガスこんろ】	2019/05/10	カセットこんろ付近から出火して、周辺を焼損し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	福岡県	不明	
2019/06/04	石油ファンヒーター(開放式) 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2019/04/26	使用中の石油ファンヒーター付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		島根県	日本	
2019/06/04	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2019/04/29	使用中のヘアドライヤーから金属片が飛散し、床が焦げた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	不明	
2019/06/05	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/05/23	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)ハーマン C3WG4PWA
2019/06/05	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/05/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)ハーマン DG4103
2019/06/05	変圧器(節電器)	2019/04/30	寺院で異音が出たため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		熊本県	日本	
2019/06/05	発電機(携帯型)	2019/05/23	工事現場で当該製品を電気製品の電源として使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	日本	
2019/06/05	サーキュレーター	2019/05/19	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2019/06/05	浴槽(介護用)	2019/05/21	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	
2019/06/05	電気洗濯機(乾燥機付) 【電気洗濯機】	2019/05/26	使用中の電気洗濯機付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	日本	
2019/06/05	バッテリーパック (リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/05/22	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリー付近から異音が出て出火し、書籍を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2019/06/05	電気かみそり(充電式)	2019/05/09	電気かみそり付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2019/06/06	立ち乗り式電動二輪車(リチウムイオンバッテリー式)	2019/05/14	充電中の立ち乗り式電動二輪車付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	不明	
2019/06/06	電気洗濯機(全自動) 【電気洗濯機】	2019/05/29	電気洗濯機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	不明	
2019/06/06	ガスこんろ(LPガス用)	2019/05/29	ガスこんろを点火したところ、近くにあった水筒が焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2019/06/06	ガストーチ	2019/05/21	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		京都府	中国	
2019/06/06	ガス給湯器(都市ガス用、FF式、暖房機能付) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/05/26	使用中のガス給湯器から異音が出し、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/06	リモコン(カラーテレビ用)	2019/06/02	リモコン付近から発煙し、テーブルを焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	不明	
2019/06/07	炭酸水製造機	2019/03/12	炭酸水製造機から異音が生じ、炭酸ガスが漏れた。原因を調査中。	製品破損		東京都	不明	
2019/06/07	はしご兼用脚立(アルミ製)	2019/05/23	はしご兼用脚立をはしご状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066