

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年6月9日から6月15日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/10	石油ふろがま用パーナー(五右衛門風呂用)	2019/04/18	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を破損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長崎県	日本	長府工産(株) F-9
2019/06/10	石油ふろがま	2019/05/10	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクタ(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	(株)長府製作所 CK-11S 07/07/27に社告。
2019/06/10	LEDランプ(電球形)	2019/03/20	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)ヤザワコーポレーション LDA10WHD
2019/06/10	液晶ディスプレイモニター	2019/05/21	事務所で当該製品の電源を入れたところ、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	日本サムスン(株)(現サムスン電子ジャパン(株)) 245B plus
2019/06/10	電気毛布	2019/05/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		青森県	日本	
2019/06/10	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	2019/04/14	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	中国	
2019/06/10	圧力鍋	2019/04/24	当該製品で調理後、蓋を開けようとしたところ、蓋が飛び、蒸気等が腕にかかり、火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/06/10	投げ込み式湯沸器	2018/07/16	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2019/06/10	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/04/27	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2019/06/10	歩行車	2019/04/24	施設で使用者(80歳代)が椅子から立ち上がり、折り畳まれていた当該製品を開こうとしたところ、転倒し、足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/06/10	リチウム電池内蔵充電器	2016/01/01	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2019/06/10	エアコン	2018/02/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	確認中	
2019/06/10	充電器(携帯電話用)【直流電源装置】	2019/06/04	携帯電話用の充電器をコンセントに差し込んだところ、プラグ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2019/06/10	電気ストーブ(パネルヒーター)【電気ストーブ】	不明	ネット通販で購入したパネルヒーターのプラグが変形していた。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	フランス	
2019/06/11	ガス栓(都市ガス用)	2019/06/06	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/11	ガスこんろ(都市ガス用) 【ガスこんろ】	2019/03/07	ガスこんろを使用中、異臭がし、グリルのスイッチから火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	確認中	
2019/06/12	石油温風暖房機(開放式)	2019/05/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	日本	(株)コロナ FH-323DXR
2019/06/12	石油ストーブ(開放式)	2019/02/21	倉庫で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	(株)コロナ 型式不明
2019/06/12	スチームアイロン	2019/05/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山形県	中国	
2019/06/12	タブレット端末	2019/05/26	当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		京都府	中国	
2019/06/12	タブレット端末	2019/04/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2019/06/12	食器(スプーン・フォークセット)	確認中	スプーンを箱から取り出したところ、指にけがを負った。原因を調査中。		軽傷	福岡県	中国	
2019/06/12	電気カーペット 【電気カーペット】	2019/01/12	電気カーペットの一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/06/12	パソコン	2019/06/05	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/06/12	電磁調理器(ビルトイン型、ラジエントヒーター付、ロースター付) 【電磁誘導加熱式調理器】 【電気レンジ】	2019/05/19	電磁調理器のグリルを使用中、出火し、庫内の食品が焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	
2019/06/12	はしご兼用脚立(アルミ製)	2019/04/26	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して口唇部に軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	福島県	ベトナム	
2019/06/13	ガス炊飯器(都市ガス用) 【電気ジャー】	2018/12/17	ガス炊飯器を使用中、レンジ台の一部が溶融した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	確認中	
2019/06/14	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式)	2019/05/24	ネット通販で購入した使用中の扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2019/06/14	カセットこんろ 【カートリッジガスこんろ】	2019/06/01	カセットこんろを使用中、出火して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福井県	不明	
2019/06/14	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2019/05/30	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2019/06/14	電気ファンヒーター(セラミックヒーター) 【電気温風機】	不明	セラミックヒーターの温風吹き出し口が焦げていた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066