

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年6月16日から6月22日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/17	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2019/06/01	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	日本	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)PH-1600SC
2019/06/17	携帯電話機(スマートフォン)	2017/07/25	事業所で当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)コヴィアCP-VL5A
2019/06/17	電気式床暖房システム用コントローラー	2017/01/01	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)アルシステムYL2CJ
2019/06/17	リチウム電池内蔵充電器	2019/05/25	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2019/06/17	電気ポンプ	2019/05/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	
2019/06/17	携帯電話機(スマートフォン)	2019/05/12	店舗で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	埼玉県	ベトナム	
2019/06/17	自転車	2019/06/06	自転車で走行中、前輪がロックして転倒し、手首を骨折した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	中国	
2019/06/17	エアコン【電気冷房機】	2019/05/25	エアコンの室内機と室外機を接続する配線付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2019/06/17	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2019/06/06	自動車内に置いていたモバイルバッテリー付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	不明	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2005/03/17	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	広島県	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2007/08/07	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2008/03/23	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	埼玉県	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2009/12/26	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2011/01/04	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2011/12/26	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2012/02/27	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2012/03/28	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	京都府	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2013/01/31	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2014/05/20	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2014/10/03	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2014/12/24	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2015/12/31	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2016/05/28	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2016/06/26	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2016/12/07	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	
2019/06/18	自転車(電動アシスト車)	2019/04/08	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2006/04/05	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛知県	日本	
2019/06/18	自転車	2006/04/06	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	不明	日本	
2019/06/18	自転車	2007/05/25	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	広島県	日本	
2019/06/18	自転車	2008/05/08	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	埼玉県	日本	
2019/06/18	自転車	2008/06/17	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	奈良県	日本	
2019/06/18	自転車	2008/09/02	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	
2019/06/18	自転車	2008/10/09	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	埼玉県	日本	
2019/06/18	自転車	2008/11/22	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	日本	
2019/06/18	自転車	2009/03/23	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/18	自転車	2010/05/21	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛媛県	日本	
2019/06/18	自転車	2010/11/13	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2011/01/19	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	岡山県	日本	
2019/06/18	自転車	2011/03/02	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	富山県	日本	
2019/06/18	自転車	2011/07/10	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	新潟県	日本	
2019/06/18	自転車	2011/09/27	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2011/10/02	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	神奈川県	日本	
2019/06/18	自転車	2011/11/24	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2011/12/17	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2012/07/03	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2012/07/14	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2019/06/18	自転車	2012/08/14	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	岐阜県	日本	
2019/06/18	自転車	2012/12/04	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	静岡県	日本	
2019/06/18	自転車	2012/12/11	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛媛県	日本	
2019/06/18	自転車	2012/12/19	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛媛県	日本	
2019/06/18	自転車	2013/02/08	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	栃木県	日本	
2019/06/18	自転車	2013/12/17	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	日本	
2019/06/18	自転車	2014/01/30	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2014/06/13	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	京都府	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/18	自転車	2014/08/20	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛知県	日本	
2019/06/18	自転車	2014/10/23	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	
2019/06/18	自転車	2015/01/09	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	静岡県	日本	
2019/06/18	自転車	2015/03/16	自転車で走行しようとしたところ、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	日本	
2019/06/18	自転車	2016/02/29	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛知県	日本	
2019/06/18	自転車	2017/04/05	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	静岡県	日本	
2019/06/18	自転車	2018/07/06	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2018/07/18	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2018/10/20	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	
2019/06/18	自転車	2018/12/01	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	
2019/06/18	配線器具(マルチタップ) 【マルチタップ】	2019/06/09	使用中のマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2019/06/18	電気洗濯機(全自動) 【電気洗濯機】	2019/06/04	電気洗濯機から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	確認中	
2019/06/18	カラーテレビ(液晶) 【テレビジョン受信機】	2019/04/17	壁掛け金具に設置されたテレビが落下し、無線LANアダプターが破損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	マレーシア	ソニーイーエムシーエス(株) KDL-40V5 13/03/14に社告。
2019/06/19	ガスこんろ(LPガス用)	2019/03/30	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		高知県	日本	(株)パロマ IC-N36BS-L
2019/06/19	屋外式ガス給湯暖房機(都市ガス用)	確認中	当該製品を使用して入浴中、右足に火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	リンナイ(株) RVD-E2405SA W2-1(A)(大阪 ガス(株)ブランド: 型式235-R230)
2019/06/19	バッテリー(リチウムイオン)	2018/07/25	倉庫で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)ビーエムオー ジャパン BM-L116
2019/06/19	電動キックスケーター	2018/07/14	当該製品を使用中、当該製品の泥除けカバー部が前輪に巻き込まれ、前輪が停止し、転倒、左手を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	GregState(株) H3
2019/06/19	扇風機	2019/06/03	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/06/19	電動立ち乗り二輪車	2019/06/04	施設で当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/19	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2019/04/22	当該製品の内部部品から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2019/06/19	自転車	2019/03/23	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	
2019/06/19	リチウム電池内蔵充電器	2019/06/04	電車内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	千葉県	中国	
2019/06/19	パソコン周辺機器(ワイヤレスキーボード、リチウムイオンポリマー)	2018/08/21	ワイヤレスキーボードの底面が溶融していた。原因を調査中。	製品破損		不明	台湾	
2019/06/19	パソコン周辺機器(ワイヤレスキーボード、リチウムイオンポリマー)	2018/10/26	ワイヤレスキーボードの一部が溶融していた。原因を調査中。	製品破損		不明	台湾	
2019/06/19	電気ファンヒーター【電気温風機】	確認中	電気ファンヒーター付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	マレーシア	
2019/06/19	ACアダプター(スキャナー用)【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		北海道	インドネシア	
2019/06/19	パソコン	2019/06/06	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		山形県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/06/19	パソコン	2017/05/03	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/06/20	ノートパソコン	2019/06/03	使用中のノートパソコン付近から異音が生じ、火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福岡県	中国	
2019/06/20	インターホン【インターホン】	2019/06/05	インターホンから火花が出て、発煙した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	2018/10/16	蛍光灯付近から異音が生じて発煙し、焦げた。原因を調査中。	製品破損		岡山県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	不明	蛍光灯のソケット部が発熱していた。原因を調査中。	製品破損		茨城県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	不明	使用中の蛍光灯付近から発煙して異臭が生じ、変色した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	2018/04/04	蛍光灯を点灯したところ、異音が生じて発煙し、焦げた。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	2017/12/10	使用中の蛍光灯付近から異臭が生じた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	2017/09/03	使用中の蛍光灯付近から発煙して、焦げた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	2017/08/16	蛍光灯を使用中、異音が生じて異臭が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形)【蛍光灯】	2017/04/12	蛍光灯の根元付近から発煙して、焦げた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形) 【蛍光灯】	2016/09/23	蛍光灯が焦げた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形) 【蛍光灯】	2016/03/30	蛍光灯付近から異臭がして、変色した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形) 【蛍光灯】	2015/11/30	蛍光灯付近から火花が出て、焦げた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形) 【蛍光灯】	2015/03/27	使用中の蛍光灯付近から異臭がして、変色した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/06/20	蛍光灯(電球形、スパイラル形) 【蛍光灯】	2015/01/15	蛍光灯付近から異音がして異臭がし、焦げた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/06/21	携帯電話機	2019/06/17	携帯電話機(スマートフォン)付近から出火して周辺を焼損し、気分が悪くなった。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	石川県	韓国	
2019/06/21	ガスふろがま(都市ガス用、CF式) 【半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2019/06/19	ガスふろがまを点火したところ、内部配線の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066