

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年6月23日から6月29日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/24	ガストーチ	2019/04/22	店舗で当該製品に他社製のガスボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	デジタルランド(株)型式なし
2019/06/24	充電器	2019/05/18	当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/06/24	水槽用ポンプ	2019/06/06	当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/06/24	スピーカー(充電式)	2019/02/13	当該製品を充電中、当該製品内部から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	中国	
2019/06/24	自転車	2019/05/06	店舗の駐輪場で使用者(70歳代)が当該製品を動かそうとしたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/06/24	携帯電話機(スマートフォン)	2019/05/26	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2019/06/24	携帯電話機(スマートフォン)	2019/05/30	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2019/06/24	LEDランプ(環形)	2019/02/23	寺院で当該製品を蛍光灯照明器具に装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	韓国	
2019/06/24	草刈機	2019/05/26	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	タイ	
2019/06/24	ウォーターサーバー	2019/06/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	韓国	
2019/06/24	靴	2019/04/24	当該製品を履いて歩行中、転倒し、左手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	不明	ベトナム	
2019/06/24	踏み台(アルミ製)	2019/06/10	踏み台を使用中、踏ざんが外れて転倒し、打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	
2019/06/24	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2019/06/03	ネット通販で購入した充電中の電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2019/06/24	はしご(アルミ製、伸縮式)	2019/06/18	はしごを使用中、支柱が曲がった。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/06/25	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/06/03	ガスこんろを使用中、グリル付近から出火し、ゴム管を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	日本	
2019/06/25	換気扇(トイレ用) 【換気扇】	2019/05/06	使用中の換気扇から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/06/25	ガスこんろ(都市ガス用) 【ガスこんろ】	2019/05/21	使用中のガスこんろ付近から火が出て、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/06/26	半密閉式(CF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2019/06/13	店舗で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	北海道	日本	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)PH-81M
2019/06/26	石油ふろがま	2019/06/08	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		長野県	日本	(株)長府製作所JPS-T3 07/07/27に社告。
2019/06/26	ベレットストーブ	2018/02/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	日本	(有)シモタニAL-15-03
2019/06/26	靴	2019/06/10	当該製品を履いて歩行中、転倒し、右腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	日本	
2019/06/26	空気清浄機	2019/06/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	タイ	
2019/06/26	電動アシスト自転車	2019/01/11	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	長野県	日本	
2019/06/26	フードミキサー(ブレンダー)	2019/05/31	当該製品を使用中、左手指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	中国	
2019/06/26	バッテリー(リチウムポリマー)	2019/06/14	ネット通販で購入した充電中のバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2019/06/26	電気やかん 【電気湯沸器】	2019/05/25	電気やかんから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	
2019/06/26	パソコン	2019/06/06	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	エプソンダイレクト(株)PU100S 15/06/29に社告。
2019/06/26	パソコン	2019/06/14	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		岩手県	日本	エプソンダイレクト(株)PU100S 15/06/29に社告。
2019/06/26	パソコン	2019/06/14	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	エプソンダイレクト(株)PT100E 15/06/29に社告。
2019/06/27	玩具(ペンライト)	2019/06/14	ペンライトの充電電池が発熱し、電池装填部の樹脂が溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/06/27	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯機のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、

<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、

<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、

https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066