

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年6月30日から7月6日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/01	ガスこんろ(LPガス用)	2019/06/05	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	埼玉県	日本	(株)パロマ PD-K32-3R
2019/07/01	電気こんろ	2017/11/09	事務所で当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる。	拡大被害 (火災)		宮城県	日本	松下電器産業(株) (現 パナソニック(株)) NK-1102(組み込み先のキッチンメーカーは不明) 07/07/03に社告。
2019/07/01	電動アシスト自転車	2016/05/19	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	千葉県	日本	ブリヂストンサイクル(株) A6D84 19/06/24に社告。
2019/07/01	自転車	2018/11/21	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	ブリヂストンサイクル(株) CR60TP 19/06/24に社告。
2019/07/01	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	2019/06/01	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山梨県	中国	
2019/07/01	充電器(草刈機用)	2019/06/01	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山梨県	中国	
2019/07/01	リチウム電池内蔵充電器	2019/06/09	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2019/07/01	電子式冷蔵庫(ワイン用)	2017/05/24	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/07/01	自転車(サドル)	2019/05/05	当該製品に乗りしようとしたところ、サドル部に右足をぶつけ負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	岩手県	台湾	
2019/07/01	電動アシスト自転車	2019/02/25	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、ブレーキ部が破損し、泥除けとタイヤの間に挟まり、前輪がロックし、転倒、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2019/07/01	電動車いす(ジョイスティック形)	2019/06/09	当該製品を使用中、側溝へ転落しているところを発見され、病院へ搬送後、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	岡山県	台湾	
2019/07/01	電気洗濯機	2019/06/10	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	
2019/07/01	プロジェクター【テレビジョン受信機】	2019/06/13	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下し、周辺を破損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2019/07/01	掃除機【電気掃除機】	2019/05/31	掃除機を使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	確認中	
2019/07/03	石油ストーブ(開放式)	2019/05/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	(株)ニッセイ NCH-S24L

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/03	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2019/06/13	当該製品を使用中、乳児(7か月)がシャワーから出たお湯で火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	(株)ノーリツ GQ-1639WS-C-1
2019/07/03	リチウム蓄電池	2019/06/17	当該製品の内部部品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	ニチコン(株) ESS-U2M1
2019/07/03	扇風機	2019/06/19	施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	パナソニックエコシステムズ(株) F-GA301 17/01/24に社告。
2019/07/03	電動アシスト自転車	2011/05/13	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	
2019/07/03	自転車	2014/01/22	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	中国	
2019/07/03	自転車	2015/05/22	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右手指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	北海道	日本	
2019/07/03	電動アシスト自転車	2015/03/30	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2019/07/03	自転車	2015/12/10	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、左手指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	石川県	日本	
2019/07/03	電動アシスト自転車	2015/12/08	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、左足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	日本	
2019/07/03	自転車	2018/02/28	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2019/07/03	電動アシスト自転車	2018/07/04	当該製品をこぎ始めたところ、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2019/07/03	門扉	2018/12/30	当該製品を開閉中、当該製品の下部に左足首が引っ掛かり、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	日本	
2019/07/03	冷水筒	2019/06/07	当該製品の蓋を持ったところ、蓋が割れ、当該製品が落下し、右手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	
2019/07/03	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2019/06/08	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2019/07/03	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2019/06/08	自動車内に置いていたイヤホン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	確認中	
2019/07/03	乾電池(アルカリ9V形)	2019/06/07	火災報知器に使用していた乾電池から異音が生じ、破裂した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/07/03	パソコン	2019/06/24	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/07/03	パソコン	2019/06/21	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/07/03	パソコン	2019/06/25	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/03	パソコン	2019/06/25	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。
2019/07/03	パソコン	2019/06/25	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。
2019/07/04	バッテリーパック (リチウムイオン、 草刈機用) 【リチウムイオン蓄 電池】	2019/06/29	ネット通販で購入した充電中の草刈機用バッテリーパック 付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	中国	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が変色していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が変色していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が溶融していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が溶融していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が変色していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が変色していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が変色していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が溶融していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が変色していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が溶融していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が溶融していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	不明	電気温水器の内部配線の一部が溶融していた。原因を 調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	確認中	電気温水器の内部配線の一部が損傷していた。原因を 調査中。	製品破損		秋田県	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	確認中	電気温水器の内部配線の一部が損傷していた。原因を 調査中。	製品破損		岐阜県	日本	
2019/07/04	電気温水器 【電気温水器】	確認中	電気温水器の内部配線の一部が損傷していた。原因を 調査中。	製品破損		青森県	日本	
2019/07/04	タブレット端末	2019/06/30	充電中のタブレット端末付近から出火し、周辺を焼損し た。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	確認中	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/04	いす(事務用、キャスター付)	2019/05/23	いすの背もたれ部分が破損した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	台湾	
2019/07/04	楽器(ケーナ)	2018/08/19	ケーナを吹いていたところ、皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	不明	不明	
2019/07/05	草刈機(充電式)	2019/04/28	草刈機を使用中、刃が飛び、近くにいた人の右足首に当たって軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	長崎県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066