

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年7月7日から7月13日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/08	ガストーチ	2019/04/20	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	新富士パーナー(株) ST-405
2019/07/08	ノートパソコン	2019/06/22	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2019/07/08	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/06/27	ガスこんろで揚げ物を調理中、なべから出火した。原因を調査中。	(火災)		愛媛県	日本	
2019/07/08	浴室換気乾燥暖房機 【電気乾燥機】	2019/06/23	使用中の浴室換気乾燥暖房機から異臭がし、機器の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	
2019/07/08	いす(折り畳み式、パイプいす)	2019/05/14	折り畳み式のパイプいすに座ったところ、左手側のひじ掛け先端に混入していた虫ピンで指先を負傷した。原因を調査中。		軽傷	宮城県	中国	(株)セガ・インタラクティブ H102522/115-1031035 19/06/20に社告。
2019/07/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/06/19	充電中の電動工具用バッテリーパック付近から異音が生じて発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2019/07/08	携帯発電機(カセットボンベ式) 【携帯発電機】	2018/09/30	携帯発電機にカセットボンベを装着したところ、ガスが漏れた。原因を調査中。	製品破損		宮城県	日本	
2019/07/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン、衣服内ファン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/06/24	充電中のモバイルバッテリーから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/07/09	LEDランプ(電球型) 【エル・イー・ディー・ランプ】	2019/06/12	LEDランプのソケット部が焦げて、照明器具が溶融した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2019/07/10	ガスカートリッジ分離型ガスこんろ	2019/06/23	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	東京都	中国	コールマンジャパン(株) 2000017066
2019/07/10	電動アシスト自転車	2019/05/27	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	兵庫県	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NL 19/06/24に社告。
2019/07/10	照明器具	2019/06/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2019/07/10	携帯電話機(スマートフォン)	2019/07/01	店舗で当該製品を修理していたところ、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2019/07/10	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/06/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	中国	
2019/07/10	充電器	2019/06/18	当該製品で他社製の電気製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/10	照明器具(投光器、ソーラー充電式)	2019/06/16	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2019/07/10	電気衣類乾燥機【電気乾燥機】	2019/07/04	電気衣類乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	確認中	
2019/07/10	エアコン室外機【電気冷房機】	2019/07/04	使用中のエアコン室外機付近から出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2019/07/10	パソコン	2019/06/30	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/07/10	パソコン	2019/07/01	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/07/10	電子レンジ【電子レンジ】	2019/06/16	使用中の電子レンジ付近から出火し、焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2019/07/10	ACアダプター(測定機器用)【直流電源装置】	2019/04/16	ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	フィリピン	
2019/07/10	ACアダプター(測定機器用)【直流電源装置】	2019/05/10	ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		島根県	フィリピン	
2019/07/12	いす(事務用、キャスター付)	2018/02/08	いすの背もたれ部分が破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	台湾	
2019/07/12	いす(事務用、キャスター付)	2018/04/09	いすの背もたれ部分が破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	台湾	
2019/07/12	いす(事務用、キャスター付)	2018/05/24	いすの背もたれ部分が破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	台湾	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066