

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年7月21日から7月27日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/22	電動アシスト自転車	2018/07/16	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右足首を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	大阪府	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NLDX 19/06/24に社告。
2019/07/22	ノートパソコン	2019/06/07	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ノートパソコンのバッテリーパックの製造上の不具合により、バッテリーセルが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) CF-NX1GDHYS 17/12/06に社告。
2019/07/22	電動アシスト自転車	不明	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、顔を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2019/07/22	電動アシスト自転車	確認中	当該製品で走行中、転倒し、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	
2019/07/22	折りたたみテーブル	2019/06/08	当該製品を片付けるため折り畳もうとしたところ、ロックが外れ、左手指を挟み、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	不明	中国	
2019/07/22	はしご(アルミ製、伸縮式)	2019/06/30	通信販売で購入したはしごを使用中、転落して住宅の外壁を損傷し、肘に擦過傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	東京都	中国	
2019/07/22	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2019/07/07	照明器具付近から異臭がし、機器内部の基板が焦げた。原因を調査中。	製品破損		富山県	確認中	
2019/07/22	充電器(USB接続用)【直流電源装置】	2019/06/20	充電中の充電器付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2019/07/22	ヘアアイロン【電気髪ごて】	2019/07/16	通信販売で購入した使用中のヘアアイロンから異音が出て出火し、焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2019/07/23	パソコン用ディスプレイ(液晶)	2019/07/06	液晶ディスプレイ付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		富山県	日本	
2019/07/23	ガス温水暖房専用熱源機(都市ガス用、RF式)	不明	ガス温水暖房専用熱源機のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/07/24	電動アシスト自転車	2019/06/04	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、胸部を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NLDX 19/06/24に社告。
2019/07/24	電子レンジ	2019/06/28	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	タイ	
2019/07/24	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2019/07/06	当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		熊本県	日本	
2019/07/24	電気こんろ	2019/07/07	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/24	ノートパソコン	2019/07/08	事務所で当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2019/07/24	空気圧縮機(充電式)	2019/07/11	当該製品を充電中、爆発を伴う火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	中国	
2019/07/24	エアコン	2019/06/30	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/07/24	ノートパソコン	2019/07/05	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	日本	
2019/07/24	電動アシスト自転車	2019/06/25	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、右手指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	
2019/07/24	LEDランプ(電球型、リチウムイオン、充電式)【エル・イー・ディー・ランプ】	2019/07/17	使用中のLEDランプから発煙して落下し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	確認中	
2019/07/24	LEDランプ(環形)	不明	LEDランプ付近から異臭がし、照明器具の一部が焦げていた。原因を調査中。	拡大被害		長崎県	中国	
2019/07/24	照明器具(投光器、充電式)	2019/07/14	充電中の投光器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2019/07/24	パソコン	2019/07/15	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		福島県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2019/07/24	パソコン	2019/07/18	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。
2019/07/24	パソコン	2019/07/10	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/07/24	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)	2019/07/09	ネット通販で購入した充電中のバッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	不明	
2019/07/24	照明器具(クリップ式)【その他の白熱電灯器具】	2019/07/14	ネット通販で購入した照明器具付近から異臭がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2019/07/25	エアコン(窓用)【電気冷房機】	2019/06/29	使用中のエアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2019/07/25	冷凍庫【電気冷凍庫】	2019/05/25	冷凍庫付近から出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2019/07/25	電気やかん【電気湯沸器】	2019/07/01	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、電源プラグから出火し、焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2019/07/25	自転車	2019/07/11	自転車で走行中、タイヤが破損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	新潟県	確認中	
2019/07/25	まきストーブ	2019/02/25	まきストーブ付近から出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2019/07/26	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2019/07/14	冷蔵庫付近から出火し、住宅を全焼、隣接する住宅を類焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/26	自転車(電動アシスト車)	確認中	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NL X563-4012146 19/06/24に社告。
2019/07/26	自転車(電動アシスト車)	2019/06/27	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NLDX X563-1212565 19/06/24に社告。
2019/07/26	自転車(電動アシスト車)	2018/03/19	通信販売で購入した自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NL X563-1101663 19/06/24に社告。
2019/07/26	靴(パンプス、女性用)	2019/03/14	店舗でパンプスを試着したところ、ヒール部分が取れた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	(株)サンエー・ビーディー 125-9185007 19/03/20に社告。
2019/07/26	靴	2019/03/06	靴のプレート部分に接触して軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	神奈川県	中国	(株)サンエー・ビーディー 125-9184034 19/03/19に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066