

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年7月28日から8月3日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/29	石油ストーブ(開放式)	2019/04/11	ビニールハウスで当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	(株)トヨミ RCA-100B
2019/07/29	ノートパソコン	2019/07/13	当該製品を使用中、当該製品を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook B350/22B 18/06/22に社告。
2019/07/29	直流電源装置(照明器具用)	2019/07/09	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	
2019/07/29	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/07/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	マレーシア	
2019/07/29	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2019/07/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	
2019/07/29	電気湯沸器	2019/06/15	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、当該製品からお湯が噴出し、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/07/29	自転車	2019/06/24	当該製品で上り坂を走行中、フレームが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	広島県	中国	
2019/07/29	電動アシスト自転車	2019/06/02	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2019/07/29	自転車	確認中	当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、転倒、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2019/07/29	リチウム電池内蔵充電器	2019/07/12	当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2019/07/29	自転車	2019/06/11	自転車で走行中、ブレーキをかけたところ転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	北海道	中国	
2019/07/29	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)	2019/07/18	ネット通販で購入した充電中の掃除機のバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2019/07/29	電気こんろ(ラジエントヒーター式)【電気こんろ】	2019/07/21	電気こんろの上に置いていた電磁調理器が焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	日本	
2019/07/29	太陽光発電器(接続ユニット)	2019/07/10	太陽光発電器の接続ユニット付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2019/07/29	携帯電話機	2019/05/14	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火し、焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	台湾	
2019/07/30	水槽用エアポンプ【観賞魚用電気泡発生器】	2019/07/20	使用中の水槽用エアポンプ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/30	バッテリーパック (リチウムイオン、 電動工具用) 【リチウムイオン蓄 電池】	2019/07/09	ネットオークションで購入した充電中の電動工具用バッテ リーパックが爆発し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2019/07/30	扇風機 【扇風機】	2019/07/19	扇風機付近から出火して、周辺を焼損し、1人が死亡、1 人が重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	大阪府	不明	
2019/07/30	自転車	2019/04/15	自転車で走行中、ブレーキが折損して転倒し、打撲を 負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	確認中	
2019/07/30	自転車(電動アシ スト車)	2019/05/24	自転車で走行中、ホークステムが折損して転倒し、軽傷 を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2019/07/30	踏み台(アルミ製)	2019/06/14	踏み台を使用中、脚部が折れて転倒し、打撲を負った。 原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	ベトナム	
2019/07/31	ガス栓(都市ガス 用)	2019/07/05	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。事故発生 時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	(株)藤井合金製作 所 FV612Y
2019/07/31	ノートパソコン	2019/07/17	当該製品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	(株)東芝(現 Dyn abook(株)) dynabook T350 /56B 18/06/22に社告。
2019/07/31	空気清浄機	2019/07/17	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査 中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	ダイキン工業(株) MCZ65J-W 12/02/03に社告。
2019/07/31	エアコン	2019/07/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	三菱重工業(株) (現 三菱重工サー マルシステムズ (株)) SRK22Z1-W 18/01/11に社告。
2019/07/31	照明器具(卓上 型)	2019/06/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製 品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2019/07/31	電気掃除機(充電 式、モップ型)	2019/07/10	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を 汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の 要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2019/07/31	電気掃除機(充電 式、スティック型)	2019/07/19	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め 、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	マレーシ ア	
2019/07/31	自転車	2018/07/10	当該製品で走行中、ガードレールに衝突し、左足を負傷し た。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2019/07/31	パワーコンディショ ナ(太陽光発電シ ステム用)	2019/03/18	当該製品の内部部品から発煙する火災が発生した。当 該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	製品破損 (火災)		福井県	日本	
2019/07/31	電気掃除機(充電 式、スティック型)	2019/07/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め 、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	マレーシ ア	
2019/07/31	パソコン	2019/07/17	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンダイレクト (株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/07/31	パソコン	2019/07/18	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	同上。
2019/07/31	ACアダプター(ス キャナー用) 【直流電源装置】	2019/05/26	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近から火が出 て、スキャナーを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	インドネ シア	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/07/31	掃除機(充電式)	2019/06/30	掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2019/07/31	迅速継手(都市ガス用)	2019/07/21	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、迅速継手等が焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	確認中	
2019/08/01	パソコン周辺機器 (外付けハードディスク)	2019/06/28	外付けハードディスク付近から出火して周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	確認中	
2019/08/02	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2019/06/16	ネット通販で購入したイヤホンを充電中、異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2019/08/02	照明器具(蛍光灯) 【その他の放電灯器具】	2019/06/06	使用中の照明器具から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。  
 個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066