

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年8月11日から8月17日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/13	ガスこんろ(LPガス用)	2019/07/14	当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	(株)パロマ PA-39P-1R
2019/08/13	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/07/17	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド) C3GD8RJR(大阪ガス(株)ブランド) 型式110-H553)
2019/08/13	エアコン	2019/07/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着・浸入し、また、当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回り込むことにより、トラッキング現象が生じ、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		埼玉県	日本	東芝キャリア(株) RAS-406LDR 04/08/19に社告。
2019/08/13	除湿機	確認中	倉庫で当該製品を使用中、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2019/08/13	ヘアドライヤー	2019/07/22	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2019/08/13	玩具	2019/06/26	当該製品を使用中、左手指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	青森県	ベトナム	
2019/08/13	エアコン	2019/07/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	不明	
2019/08/13	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/07/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	マレーシア	
2019/08/13	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/07/25	学校で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	マレーシア	
2019/08/13	ノートパソコン	2019/07/20	当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2019/08/13	扇風機【扇風機】	2019/07/31	使用中の扇風機付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	
2019/08/13	エアークンプレッサー(リチウムイオン、充電式)	2019/07/21	充電中のエアークンプレッサー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2019/08/13	電動キックスケーター	2017/07/11	充電中の電動キックスケーターから異臭がし、溶融した。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	中国	(株)Earth Ship TA-K004 19/05/10に社告。
2019/08/13	無線LANルーター	2019/07/04	無線LANルーター付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2019/08/13	充電器(USB接続用、コンセント付)【直流電源装置】	2019/07/29	充電器の内部部品が焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	ベトナム	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/14	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式)	2019/06/07	扇風機から異音が出て出火し、焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
2019/08/15	草焼きバーナー	2017/05/01	当該製品を使用中、使用者の衣服に着火し、火傷を負う火災が発生し、後日、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	京都府	日本	新富士バーナー(株)GT-500
2019/08/15	電動アシスト自転車	2019/05/04	学校で当該製品のスタンドを立てたところ、当該製品のバッテリーが落下し、右足指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2019/08/15	電動アシスト自転車	2018/07/02	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、転倒し、右足首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	不明	日本	
2019/08/15	自転車	2016/05/05	当該製品を使用中、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	奈良県	中国	
2019/08/15	自転車	2019/06/16	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	奈良県	中国	
2019/08/15	ポータブルDVDプレーヤー	2017/12/17	店舗で当該製品を使用中、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	中国	
2019/08/15	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/07/09	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	マレーシア	
2019/08/15	電気洗濯乾燥機	2019/07/21	当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2019/08/15	踏み台(アルミニウム合金製)	2019/04/09	当該製品を使用中、転倒し、右足首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	広島県	ベトナム	
2019/08/15	自転車	2014/07/02	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、左手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2019/08/15	自転車	2017/04/17	当該製品で走行中、転倒し、右腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	長野県	日本	
2019/08/15	自転車	2019/07/01	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/08/15	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/06/03	当該製品を壁に立て掛けようとしたところ、当該製品が倒れ、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	マレーシア	
2019/08/15	携帯電話機(スマートフォン)	2019/07/21	施設で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	埼玉県	韓国	
2019/08/16	カラーテレビ(液晶)【テレビジョン受信機】	2019/07/30	テレビ付近から出火して、住宅3棟を全焼、隣接する住宅を類焼し、1人が死亡、1人が重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	広島県	不明	
2019/08/16	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2019/07/26	ネット通販で購入した充電中の電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2019/08/16	自転車(電動アシスト車)	2019/07/25	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	ヤマハ発動機(株)PM26NL X563-4013562 19/06/24に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066