

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年8月18日から8月24日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/19	液晶テレビ	2019/07/31	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		茨城県	韓国	
2019/08/19	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/04/25	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	マレーシア	
2019/08/19	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/08/01	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	マレーシア	
2019/08/19	携帯型音楽プレーヤー	2019/07/29	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/08/19	LEDヘッドライト(リチウムイオンバッテリー、充電式)	確認中	ネット通販で購入した充電中のLEDヘッドライト付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	不明	
2019/08/20	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2019/06/11	電気こんろの上に置いていたフライパンの中のプラスチック製ハンガーなどが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	日本	
2019/08/20	エアコン 【電気冷房機】	2019/08/09	エアコンから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	タイ	
2019/08/21	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	2019/07/29	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のスイッチを切った後のガス電磁弁の閉止遅れにより、しばらく火が残るといふ不具合により、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	(株)長府製作所 GF-200D 09/02/05に社告。
2019/08/21	電気洗濯乾燥機	2019/07/25	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	(株)東芝(現 東芝ライステイル(株)) TW-742EX 08/04/15に社告。
2019/08/21	電動アシスト自転車	2019/03/26	当該製品で走行中、転倒し、右足指を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PM27CS 19/06/24に社告。
2019/08/21	ノートパソコン	2019/08/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	日本	(株)ユニットコム IN81-15P3200-13-TG
2019/08/21	蛍光灯	確認中	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	東芝ライテック(株) EFG25EL/20-ZJ 12/06/15に社告。
2019/08/21	エアコン	2019/08/04	当該製品を使用中、当該製品内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着・浸入し、また、当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回り込むことにより、トラッキング現象が生じ、出火に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	東芝キャリア(株) RAS-506LDR 04/08/19に社告。
2019/08/21	ACアダプター(ケーブルモデム用)	2018/05/23	当該製品の周辺を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	モトローラ・モビリティ・ジャパン(株) (現 アリス・グループ・ジャパン株式会社) A11815-ADT 2014/06に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/21	ノートパソコン	2019/06/20	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R730 /E27BR 18/06/22に社告。
2019/08/21	椅子(ソファ)	2019/05/18	乳児(11か月)が当該製品に転倒し、口を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2019/08/21	サンダル	2019/07/14	施設の駐車場で当該製品を履いて歩行中、転倒し、左足指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	新潟県	中国	
2019/08/21	ノートパソコン	2019/08/06	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2019/08/21	電気洗濯乾燥機	2019/08/04	当該製品を使用中、当該製品内部の洗濯物を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2019/08/21	電気洗濯機	2019/08/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2019/08/21	エアコン(室外機)	2019/08/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2019/08/21	机	2019/05/31	当該製品の高さを調整していたところ、天板が落下し、右手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	日本	
2019/08/21	自転車(電動アシスト車)	2019/07/09	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、重傷を負った。原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2019/08/21	掃除機(充電式)	2019/06/14	ネット通販で購入した充電中の掃除機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	マレーシア	
2019/08/21	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/08/13	使用中のガスこんろ付近から火が出て、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	確認中	
2019/08/21	スポットクーラー【電気冷風機】	2019/08/08	スポットクーラー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2019/08/22	石油ストーブ(密閉式)【石油ストーブ】	2019/08/12	使用中の石油ストーブ付近から出火し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	北海道	日本	
2019/08/22	自転車	2019/07/30	ネット通販で購入した自転車で走行中、前輪が外れて転倒し、手首を骨折した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	
2019/08/22	ガス給湯器(都市ガス用、FF式)【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2019/08/08	ガス給湯器を使用したところ、異音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2019/08/22	直流電源装置【直流電源装置】	2019/08/13	照明器具に使用していた直流電源装置から発煙して焦げた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2019/08/23	エアコン室外機【電気冷房機】	2019/07/10	エアコンを使用中、室外機付近から火が出て、焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2019/08/23	USB変換ケーブル(携帯電話用)	2019/07/17	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、USB変換ケーブル付近から火花が出て溶融し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。
 個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。
 ※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066