

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年8月25日から8月31日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/26	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/08/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	(株)パロマ IC-N800V-L
2019/08/26	自転車	2019/04/02	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	ブリヂストンサイクル(株) AR65L 19/06/24に社告。
2019/08/26	電動アシスト自転車	2017/03/15	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右手首を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	東京都	日本	ブリヂストンサイクル(株) A6R81 19/06/24に社告。
2019/08/26	電気こんろ	2019/07/26	社員寮で当該製品の上に置いていたカセットこんろが破裂、周辺を破損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害(火災)	軽傷	兵庫県	日本	富士工業(株) SBE-101-100V(サンウエーブ工業(株)製ミニキッチンに組み込まれたもの)(サンウエーブ工業(株)ブランド) 07/07/03に社告。
2019/08/26	ノートパソコン	2019/08/04	当該製品の電源を入れたところ、当該製品を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		三重県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook T351/35EB 18/06/22に社告。
2019/08/26	液晶ディスプレイモニター	2019/07/26	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		秋田県	中国	
2019/08/26	はしご(アルミニウム合金製)	2018/12/30	店舗で当該製品を使用中、転落し、腰を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/08/26	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2017/10/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		秋田県	台湾	
2019/08/26	自転車	2019/07/05	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、転倒し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	日本	
2019/08/26	自転車	2019/07/09	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/26	自転車	2018/09/25	当該製品で走行中、段差を乗り越えようとしたところ、バランスを崩し、転倒、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2019/08/26	自転車	2017/10/03	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	日本	
2019/08/26	電動アシスト自転車	2019/07/14	当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2019/08/26	自転車	2019/03/25	当該製品で上り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	山梨県	日本	
2019/08/26	自転車	2018/07/28	当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2019/08/26	ノートパソコン	2019/08/08	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2019/08/26	ガストーチ	2019/08/04	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火して、焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	不明	
2019/08/26	掃除機(充電式)	2019/03/21	使用中の掃除機から火が出て、焼損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2019/08/26	掃除機(充電式)	2019/06/26	使用中の掃除機から火が出て、焼損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	
2019/08/26	電磁調理器 【電磁誘導加熱式調理器】	2019/07/24	電磁調理器から発煙した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	(株)日立ホームテック(現 日立グローバルライフソリューションズ(株)) HTW-4SA 13/03/05に社告。
2019/08/26	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2019/08/14	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2019/08/26	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)	2019/08/25	ネット通販で購入した充電中のバッテリーパックから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2019/08/26	LEDランプ(環形)	2019/07/30	LEDランプを使用中、異音がして発煙した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	韓国	
2019/08/26	ノートパソコン	2019/03/05	使用中のノートパソコンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/08/26	ACアダプター (ノートパソコン用) 【直流電源装置】	2019/07/25	ノートパソコンのACアダプターのDCプラグ付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2019/08/27	自転車(電動アシスト車)	2019/08/17	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NL X563 -1414630 19/06/24に社告。
2019/08/27	扇風機 【扇風機】	2019/08/04	使用中の扇風機から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	不明	
2019/08/28	電動アシスト自転車	2019/06/30	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右手首を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	東京都	日本	ブリヂストンサイクル(株) A6DH62 19/06/24に社告。
2019/08/28	扇風機	2019/08/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	東京芝浦電気(株) (現 東芝ホームテック(株)) D-30SC
2019/08/28	自転車	2019/02/08	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	日本	
2019/08/28	スリングシート(介護用リフト)	2019/08/05	介護用リフトに当該製品を装着して、搭乗者(90歳代)をベッドから車いすに移乗していたところ、当該製品から転落し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大阪府	中国	
2019/08/28	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/08/14	当該製品を延長コードに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	マレーシア	
2019/08/28	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/07/05	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	マレーシア	
2019/08/28	ヘアドライヤー(ブラシ付) 【毛髪乾燥機】	2019/08/07	ネット通販で購入したヘアドライヤーをコンセントに差し込んだところ、出火して焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2019/08/28	食器洗い乾燥機(ビルトイン型) 【電気食器洗機】	2019/08/23	食器洗い乾燥機を使用中、異臭がして発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	日本	
2019/08/29	テーブル(折り畳み式、アルミ製)	2019/07/27	折り畳みテーブルを運んでいたところ、持ち手部分が外れてテーブルが落下し、足に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。
 個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。
 ※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066