

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年9月1日から9月7日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/09/02	ガスこんろ(LPガス用)	2019/07/14	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	(株)パロマ IC-330SB-R
2019/09/02	エアコン(室外機)	2019/07/31	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2019/09/02	ホイール(自転車用)	2019/04/14	当該製品を装着した自転車で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	沖縄県	ルーマニア	
2019/09/02	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2019/07/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2019/09/02	スチームアイロン	2019/08/21	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	フランス	
2019/09/02	タブレット端末	2019/08/13	充電中のタブレット端末付近から出火し、焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2019/09/02	タブレット端末	2019/06/27	タブレット端末付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2019/09/02	テーブル(折り畳み式、アルミ製)	2017/08/05	折り畳みテーブルを取り出したところ、持ち手部分が外れてテーブルが落下し、床を損傷した。原因を調査中。	拡大被害		佐賀県	中国	
2019/09/02	エアコン【電気冷房機】	2019/08/14	エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	
2019/09/02	掃除機(充電式)	2019/08/14	充電中の掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	マレーシア	
2019/09/02	消臭剤(スプレー式)	不明	消臭剤を使用したところ、顔面に皮膚炎を発生した。原因を調査中。		軽傷	愛知県	確認中	
2019/09/02	パソコン周辺機器(プリンター)	2019/08/06	プリンター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2019/09/03	バッテリーパック(リチウムポリマー、玩具用)	2019/08/10	ネット通販で購入した充電中のバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2019/09/04	ポータブルDVDプレーヤー	2017/12/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	セントレードM. E. (株)(現 テクタイト (株)) MPT-703W
2019/09/04	LEDランプ(環形)	2017/01/16	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	韓国	エコデバイス(株) ECR373-020D K57
2019/09/04	エアコン(室外機)	2019/08/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/09/04	充電器(ニッケル水素電池用)	2019/06/29	当該製品に他社製のバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	台湾	
2019/09/04	電動アシスト自転車	2019/07/19	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	日本	
2019/09/04	電動アシスト自転車	2018/02/22	当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	
2019/09/04	ノートパソコン	2019/08/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	中国	
2019/09/04	リチウム電池内蔵充電器	2019/06/06	電車内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2019/09/04	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/08/19	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	マレーシア	
2019/09/04	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/08/21	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2019/09/04	電気掃除機(充電式、スティック型)	2019/08/28	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2019/09/04	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/09/04	配線器具(コードリール) 【コードリール】	2019/08/03	ネット通販で購入した使用中のコードリール付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2019/09/04	イオン発生器 【医療用物質生成器】	2019/08/16	マイナスイオン発生器から出火し、焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2019/09/04	パソコン	不明	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/09/04	パソコン	不明	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	同上。
2019/09/04	パソコン	2019/08/19	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	同上。
2019/09/05	電気やかん 【電気湯沸器】	2019/08/28	使用中の電気やかんを持ち上げたところ、底部から火が出て焼損した。原因を調査中。	製品破損		宮崎県	中国	
2019/09/05	笛(アルミ製、防災用具付属品)	2018/11/27	幼児が笛で遊んでいたところ、顔と足に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	千葉県	中国	
2019/09/05	エアコン 【電気冷房機】	2019/08/30	エアコン付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2019/09/05	照明器具(センサーライト、LED、ソーラー充電式)	2019/08/14	ネット通販で購入した使用中の照明器具付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2019/09/05	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)	2019/08/20	ネット通販で購入した充電中のバッテリーパックから出火して周辺を焼損し、2人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	神奈川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/09/05	配線器具(タイムスイッチ) 【タイムスイッチ】	不明	タイムスイッチの端子カバーが焦げて溶融していた。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2019/09/05	バッテリーパック (リチウムイオン、 電動工具用)	2019/08/31	ネット通販で購入した充電中の電動工具用バッテリーパックが破裂して出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/09/06	換気扇(トイレ用) 【換気扇】	2019/08/26	使用中の換気扇から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	確認中	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066