

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2021年11月14日から11月20日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2021/11/15	電動アシスト自転車	2017/08/17	駐輪場で使用者(70歳代)が当該製品を停車しようとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、左足を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。	製品破損	重傷	大阪府	日本	ブリヂストンサイクル(株) A6L82 19/06/24に社告。
2021/11/15	電気温水器	2021/10/25	事務所で当該製品の内部部品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	東芝機器(株)(現東芝キャリア(株)に事業移管) HPL-TS370RM
2021/11/15	照明器具	2021/09/20	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	アイリスオーヤマ(株) IRLDBL-70CL-N-SQ53
2021/11/15	液晶テレビ	2021/10/25	異音がしたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	TVS REGZA(株) 65Z740X
2021/11/15	照明器具	2021/11/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2021/11/15	自転車	2021/10/29	当該製品で走行中、サドルを止めるボルトが破損してサドルが動き、転倒し、左足指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	中国	
2021/11/15	携帯電話機(スマートフォン)	2021/10/13	当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2021/11/15	電子レンジ	2021/10/24	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2021/11/15	エアコン(窓用)	2021/10/28	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大分県	台湾	
2021/11/15	サーキュレーター	2021/10/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2021/11/15	車いす	2020/02/28	当該製品に使用者(80歳代)を乗せて、車両に乗せようとしたところ、転落、病院へ搬送後、死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	千葉県	中国	
2021/11/15	温水洗浄便座	2021/07/26	使用者が当該製品を使用中、火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2021/11/15	照明器具	2021/10/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本	
2021/11/15	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2021/11/08	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	中国	
2021/11/15	迅速継手(都市ガス用)	2021/10/08	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、迅速継手の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2021/11/16	ガストーチ	2021/10/28	ガストーチを使用中、本体付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	確認中	
2021/11/16	エアコン 【電気冷房機】	2021/09/07	使用中のエアコンから異臭がして火が出て、焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2021/11/16	冷温風機(加湿機能付) 【電気冷風機】 【電気温風機】	2021/10/20	使用中の冷温風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	確認中	
2021/11/17	携帯電話機(スマートフォン)	2021/10/19	車内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2021/11/17	電動アシスト自転車	2021/10/15	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2021/11/17	携帯電話機(スマートフォン)	2021/10/27	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2021/11/17	電気冷温風機	2021/10/18	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	マレーシア	
2021/11/17	ガスこんろ(都市ガス用) 【ガスこんろ】	2021/09/10	ガスこんろの内部配線の一部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2021/11/18	エアコン室外機 【電気冷房機】	2021/10/20	エアコン室外機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2021/11/18	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2021/10/27	電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	確認中	
2021/11/18	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2021/10/27	ネット通販で購入したモバイルバッテリーから出火し、手に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	鹿児島県	確認中	
2021/11/18	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2021/10/10	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	確認中	
2021/11/19	ガストーチ	2021/10/31	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、本体付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	確認中	
2021/11/19	はしご兼用脚立(アルミ製)	2021/11/12	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	新潟県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センター製品安全広報課 (TEL)06-6612-2066