

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2022年7月24日から7月30日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/25	ガストーチ	2022/04/10	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)イーラリー ER-GSTH
2022/07/25	迅速継手(都市ガス用)	2022/05/16	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	日本	(株)ハーマン JG1000
2022/07/25	ガス栓(都市ガス用)	2022/07/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	(株)藤井合金製作所 不明
2022/07/25	ガストーチ	2022/02/02	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	(株)イーラリー ER-GSTH
2022/07/25	脚立(アルミニウム合金製)	2022/06/15	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2022/07/25	電気洗濯機	2022/07/09	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	中国	
2022/07/25	タブレット端末	2022/06/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2022/07/25	車いす	2022/07/08	介助者が当該製品に使用者を乗せてスロープを下っている際に、転倒し、使用者が負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	中国	
2022/07/25	取っ手(鍋用、着脱式)	2022/05/25	当該製品を装着した鍋で調理後、当該製品を持って鍋を移動させたところ、当該製品が折れ、内容物が右手にかかり、火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	フランス	
2022/07/25	電気掃除機(充電式)	2022/06/06	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2022/07/26	ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)	2022/07/18	ガスこんろを使用中、ガスホース付近から火が出て、ガスホースを焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	確認中	
2022/07/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2022/06/09	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		広島県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2022/07/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	同上
2022/07/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2022/06/16	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山口県	日本	同上
2022/07/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2022/05/26	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	日本	同上

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/26	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	2022/06/27	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		島根県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2022/07/26	洗面化粧台 【その他の電気機械器具付家具】	不明	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2022/07/26	自転車(幼児用)	2019/02/06	子供が自転車を使用中、幼児がチェーン付近に手指を入れて、指を負傷した。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	
2022/07/27	ガス栓(都市ガス用)	2022/07/07	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	光陽産業(株) G333SP5-15A
2022/07/27	ガストーチ	2022/03/25	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	(株)イーラー ER-GSTH
2022/07/27	ノートパソコン	2022/04/28	当該製品のACアダプターを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) 不明
2022/07/27	リチウム蓄電池	2022/07/11	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	韓国	オムロン(株)(現オムロンソーシアルソリューションズ(株)) KP-BU98-B 22/06/27に社告。
2022/07/27	照明器具	2022/07/11	学校で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	東京電気(株)(現東芝ライテック(株)) FB-2303
2022/07/27	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2022/07/08	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2022/07/27	電動スケートボード	2022/01/09	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2022/07/27	水槽用ウオータークーラー	2022/07/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		石川県	韓国	
2022/07/27	電子レンジ	2022/07/12	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	
2022/07/27	ノートパソコン	2022/06/08	当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2022/07/27	携帯電話機	2022/07/04	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	中国	
2022/07/27	電気オープンレンジ 【電子レンジ】	2022/07/12	電気オープンレンジから異音が生じ、庫内の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	いす(折り畳み式)	2022/06/27	いすを使用中、脚部が破損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	静岡県	中国	
2022/07/28	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/07	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/05/11	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/27	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/08	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/11	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		長崎県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/01	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/13	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/01	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/01	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/19	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/01	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/18	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/18	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/08	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/23	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/29	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/20	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/07	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/02/05	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/24	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/31	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/01/21	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/24	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/14	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/01	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/07	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/05	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/20	ベッドを使用中、フレームが破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	茨城県	ポーランド、ベラルーシ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/26	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/31	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/01/04	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/28	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/04	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/29	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/12	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/20	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/04	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/19	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/20	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		山形県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/21	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/23	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/24	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/07	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/16	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/05	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/07	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/03	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/03	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/28	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/29	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/09	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/14	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/10	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/14	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/09/25	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/18	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/15	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/30	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/30	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/21	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		北海道	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/29	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/07	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/01	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/05/15	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/05/17	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/22	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/25	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/28	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/26	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		福井県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/30	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/27	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/03	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/15	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/12/05	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/17	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		栃木県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/01	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/10/29	ベッドを使用中、フレームが破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/27	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/05/25	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/05/15	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/08/01	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/06/04	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/06/13	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/06/09	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/01	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/03/08	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/07/23	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/14	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ポーランド、ベラルーシ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/11/19	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2021/05/12	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/28	ベッドを使用中、フレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	ベッドフレーム	2022/04/30	ベッドのフレームが破損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ポーランド、ベラルーシ	
2022/07/28	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2022/07/06	充電中のモバイルバッテリーから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2022/07/29	草焼きバーナー (カセットボンベ式)	不明	草焼きバーナーを使用中、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	日本	
2022/07/29	掃除機(自走式、充電式)	2022/06/25	ネット通販で購入した自走式掃除機を充電中、自走式掃除機から発煙して出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、

<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、

https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068