

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年2月1日から2月7日までの受け付け分)をお知らせします。
 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/02	石油ストーブ(開放式)	2026/01/09	建物3棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	秋田県	日本	(株)コロナ SX-E2923WY
2026/02/02	電動アシスト自転車	2026/01/09	幼稚園の駐輪場で、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。事故の要因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		京都府	中国	ヤマハ発動機(株) PA20KXL 22/04/05に社告。
2026/02/02	加湿器(スチーム式)	2026/01/04	当該製品を使用中、内容物がかかり、2名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	北海道	中国	
2026/02/02	液晶テレビ	2025/12/22	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		群馬県	中国	
2026/02/02	除雪機(歩行型)	2026/01/18	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		秋田県	日本	
2026/02/02	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/07	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/02/02	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/01/14	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/02/02	電気ストーブ(シーズヒーター)	2026/01/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2026/02/02	電気ストーブ	2026/01/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	日本	
2026/02/02	凍結防止用ヒーター(水道用)	2025/12/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	日本	
2026/02/02	電気ストーブ	2026/01/09	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2026/02/02	空気圧縮機	2026/01/15	倉庫で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2026/02/02	水槽用ヒーター	2025/12/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2026/02/02	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/02/02	噴霧器	2025/08/26	当該製品のポンプ部分のハンドルをロックしたところ、一部が割れて顔に当たり負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	群馬県	中国	
2026/02/02	靴(スニーカー)	2026/01/19	靴を履いて歩行中、滑って転倒し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	岩手県	カンボジア	
2026/02/02	除湿機【電気除湿機】	2026/01/21	除湿機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2026/02/02	電気ストーブ【電気ストーブ】	2025/12/23	使用中の電気ストーブ付近から出火して、住宅を全焼、隣接する建物3棟を類焼し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛知県	不明	
2026/02/02	自転車(電動アシスト車)	2024/06/24	自転車を修理中、後輪に手指が挟まり、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	不明	
2026/02/02	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	2025/12/22	ガスふろがま付近から異音がし、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2026/02/02	デスクマット	2024/00/00	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	北海道	日本	コクヨS&T(株)(現コクヨ(株)) マー413NM 06/10/11に社告。
2026/02/02	デスクマット	2025/00/00	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	秋田県	日本	コクヨS&T(株)(現コクヨ(株)) マー515N 06/10/11に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/02	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/09/10	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から異音がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/02/02	自転車(電動アシスト車)	2025/12/05	自転車で走行中、ハンドルがロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	ヤマハ発動機(株) PM26NLSP 19/06/24に社告。
2026/02/02	車いす(介助用)	2018/07/00	車いすの一部が破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	中国	
2026/02/02	車いす(介助用)	2021/05/21	車いすの一部が破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	熊本県	中国	
2026/02/02	車いす(介助用)	2023/04/04	車いすの一部が破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	中国	
2026/02/04	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/05	施設で当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	アンカーニューベン(株) A1263 25/10/21に社告。
2026/02/04	エアコン(室外機)	2024/03/22	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2026/02/04	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/08	飲食店で当該製品を靴に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2026/02/04	踏み台(アルミニウム合金製)	2026/01/12	当該製品を使用中、バランスを崩し、転倒、右腕を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	ベトナム	
2026/02/04	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/16	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山形県	中国	
2026/02/04	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/15	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2026/02/04	電気ストーブ	2026/01/17	当該製品をコンセントに接続したところ、当該製品の電源コードのプラグ部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/02/04	空気清浄機(加湿機能付)	2026/01/09	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	日本	
2026/02/04	除湿乾燥機	2026/01/19	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		新潟県	中国	
2026/02/04	延長コード	0000/00/00	店舗で当該製品に他の延長コード及び電気製品を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/02/05	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/19	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY450B02 20/04/21に社告。
2026/02/05	充電器(USB接続用)【直流電源装置】	2026/01/06	使用中の充電器付近から異臭がし、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2026/02/05	簡易ガスライター(圧電式)【ライター】	2025/11/05	簡易ガスライターの点火操作を繰り返したところ、大きな炎が出て、火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	中国	
2026/02/05	バッテリーパック(リチウムイオン、ファン付上衣用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/10/26	ネット通販で購入したファン付上衣用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	中国	
2026/02/05	携帯電話機	2026/01/12	ネット通販で購入した携帯電話機(スマートフォン)のバッテリーを交換していたところ、バッテリー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		石川県	不明	
2026/02/05	ガストーチ	2026/01/01	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火し、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	兵庫県	不明	
2026/02/05	換気扇【換気扇】	2025/12/12	換気扇付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2026/02/05	タブレット端末	2025/12/22	タブレット端末付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめています。

をクリックしてください。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068