

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年2月22日から2月28日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/24	石油ストーブ(開放式)	2026/01/02	当該製品を使用中、当該製品及び建物1棟を全焼し、4棟を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	(株)千石(日本エー・アイシー(株)ブランド) AKP-S247(日本エー・アイシー(株)ブランド)
2026/02/24	カセットポンベ	2026/01/16	公的施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	静岡県	不明	岩谷産業(株) 不明
2026/02/24	石油温風暖房機(開放式)	2026/01/31	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	ダイニチ工業(株) FW-3617L
2026/02/24	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/12/12	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)final TWS03R 24/12/16に社告。
2026/02/24	電気シェーバー	2026/01/31	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/02/24	照明器具	2026/02/01	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、照明器具本体に内蔵された非常点灯用バッテリーから発火・発火するに至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	(株)ホタルクス SLDC08Q003 26/01/15に社告。
2026/02/24	電気シェーバー	2026/02/05	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/02/24	電気洗濯機	2026/02/06	浴室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	日本	
2026/02/24	タブレット端末	2025/12/31	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/02/24	自転車	2026/01/30	当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	日本	
2026/02/24	ACアダプター	2025/12/25	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2026/02/24	電気ストーブ(シーズヒーター)	2026/02/05	当該製品を使用中、発煙に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/02/24	ヘアドライヤー	2026/01/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/02/24	延長コード	2026/01/22	店舗で当該製品に複数の延長コード及び電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/02/24	IH調理器(ビルトイン式)	2025/12/15	当該製品を使用後、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/02/24	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/20	当該製品を使用中、異臭及び発煙に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2026/02/24	温水洗浄便座	2026/02/03	宿泊施設で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2026/02/24	自転車	2025/11/20	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキが効かず、壁に衝突し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2026/02/24	延長コード	2025/12/31	当該製品に複数の電気製品を接続していたところ、当該製品のプラグとコンセントとの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/02/24	電気カーペット	2026/02/03	当該製品を使用中、異臭に気付く確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	インドネシア	
2026/02/24	電動アシスト自転車	2025/11/05	当該製品で走行中、転倒、左足指を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2026/02/24	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/01/30	病院で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮城県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/24	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/01/28	施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2026/02/24	電気冷暖風機(加湿機能付)	2026/02/15	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長崎県	中国	
2026/02/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/12	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/02/24	スピーカー(充電式)	2026/01/04	飲食店で異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/02/24	スピーカー(充電式)	2026/01/10	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2026/02/24	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/12/27	店舗で当該製品を展示中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2026/02/24	電熱ヒーター(電気サウナ用)	2025/00/00	店舗で当該製品の周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	フィンランド	
2026/02/24	電子レンジ	2026/01/29	病院で当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/02/24	電気洗濯機	2026/02/01	プレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		鹿児島県	中国	
2026/02/24	ガストーチ	2026/02/05	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2026/02/26	延長コード	2026/02/12	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/02/26	電気ポンプ(井戸用)	2026/02/13	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	日本	
2026/02/26	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/21	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2026/02/26	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/01/21	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2026/02/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/01	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	中国	
2026/02/26	照明器具(投光器)	2025/08/25	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	
2026/02/26	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2025/11/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2026/02/26	オーブントースター	2026/02/14	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/02/26	ガスファンヒーター(都市ガス用)【開放燃焼式ガストーチ】【温風暖房機】	2026/01/29	使用中のガスファンヒーター付近から出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/02/26	除雪機(歩行型)	2026/01/31	除雪機を使用中、オーガに足を巻き込まれて軽傷を負い、衣服が破損した。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	北海道	日本	
2026/02/26	電気やかん【電気湯沸器】	2026/02/05	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		茨城県	中国	(株)グループセブジャパン KO7551JP 25/09/16に社告。
2026/02/26	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2026/01/28	延長コードのマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2026/02/26	除湿機【電気除湿機】	2026/00/00	ネット通販で購入した除湿機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	中国	
2026/02/26	揚水ポンプ【電気井戸ポンプ】	2026/02/22	揚水ポンプ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	不明	
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/26	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		長崎県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/31	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/29	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	日本	同上

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/13	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	岡山県	日本	同上
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/23	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	同上
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2023/09/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山形県	日本	同上
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/26	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	同上
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/27	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		熊本県	日本	タカラスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/05	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/01/05	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		広島県	日本	
2026/02/26	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/01/21	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型番は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。