

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年4月19日から4月25日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/04/20	テレビゲーム機	2026/03/19	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	中国	
2026/04/20	電気サウナバス	2026/03/27	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2026/04/20	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/03/14	車庫で当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/04/20	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/03/30	事務所で当該製品を充電中、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/04/20	ノートパソコン	2026/03/24	事務所のトイレで、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/04/20	コントローラー(太陽光発電システム用)	2025/11/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/04/20	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/03/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	日本	
2026/04/20	ルーター(充電式)	2026/03/24	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/04/20	タブレット端末	2026/03/29	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/04/20	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/04/08	異音とともに当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	
2026/04/20	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2026/03/14	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/04/20	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/15	電車内で当該製品を物に入れていたところ、異音及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/04/20	電気オーブントースター【電気天火】	2026/03/03	電気オーブントースターを使用中、庫内から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/04/20	ガスオープン(都市ガス用)	2025/12/10	ガスオープンの予備ガス栓に接続されたガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2026/04/20	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/03/17	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパック付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	中国	
2026/04/22	ガストーチ	2026/04/09	当該製品を使用後、当該製品を軽トラックの荷台に置いていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品の周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	日本	榮製機(株) BT-20Si
2026/04/22	電気冷温風機(加湿機能付)	2026/04/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	万方商事(株) oem066 26/02/24に社告。
2026/04/22	電気シェーバー	2026/00/00	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/04/22	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2026/04/03	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/04/22	自転車	2026/03/18	子供(10歳)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	中国	
2026/04/22	自転車	2026/04/06	当該製品で走行中、後輪が脱落し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2026/04/22	携帯電話機(スマートフォン)	2026/03/12	山林火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2026/04/22	電気ケトル	2025/07/02	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		鳥根県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/04/22	電気やかん【電気湯沸器】	2026/04/13	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	(株)グループセブジャパン KO630AJ 25/09/16に社告。
2026/04/22	ガストーチ	2026/04/05	ガストーチとガスボンベの接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/04/22	塩化ビニル手袋	2025/10/00	塩化ビニル手袋を使用していたところ、手に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	兵庫県	不明	
2026/04/22	迅速継手(都市ガス用)	2025/00/00	ガスこんろを点火したところ、迅速継手付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	日本	
2026/04/22	草刈機	2026/03/26	草刈機の燃料タンクキャップから燃料が漏れた。原因を調査中。	製品破損		岡山県	中国	
2026/04/23	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2026/03/16	通信販売で購入した照明器具から異臭がし、機器内部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/12	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/02/12	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	同上
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	同上
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/03/12	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	同上
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/03/19	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	同上
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/03/14	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		徳島県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3RK 16/02/09に社告。
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2024/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	同上
2026/04/23	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/03/13	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。