

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年5月10日から5月16日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があります。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/05/11	石油ストーブ(開放式)	2026/04/23	当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	秋田県	日本	(株)コロナ SX-2423Y
2026/05/11	タブレット端末	2026/03/31	発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/05/11	延長コード	2026/04/04	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/05/11	瓶(ガラス製)	2026/03/09	当該製品の蓋を開けようとしたところ、当該製品が割れ、右手を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	京都府	日本	
2026/05/11	魔法瓶	2026/03/08	使用者(70歳代)が当該製品にお湯を入れた後、取っ手部分を持ったところ、本体部分が外れて落下し、火傷を負った。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2026/05/11	自転車	2026/04/17	当該製品で走行中、後部変速機が外れ、後輪に挟まりロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	静岡県	中国	
2026/05/11	サーキュレーター	2026/04/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/05/11	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2026/05/11	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2026/05/11	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/04/18	充電中のモバイルバッテリー付近から異音が出て出火し、周辺を焼損して、重傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	静岡県	中国	
2026/05/11	電気カーペット【電気カーペット】	2026/04/02	電気カーペットのコントローラーの裏側が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2026/05/11	はしご兼用脚立(アルミ製、伸縮式)	2026/04/23	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、伸縮脚が縮んで転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	山梨県	中国	
2026/05/12	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/04/03	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/05/12	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/04/07	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	同上
2026/05/12	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2026/05/12	充電器(USB接続用)【直流電源装置】	2026/05/02	充電器をコンセントに差し込んだところ、火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		岐阜県	中国	
2026/05/12	電気オープンレンジ【電子レンジ】	2026/04/24	使用中の電気オープンレンジ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/05/12	ACアダプター【直流電源装置】	2026/03/29	使用中のACアダプター付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	カンボジア	
2026/05/12	石油ストーブ(開放式)【石油ストーブ】	2026/04/18	中古で購入した石油ストーブ付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	日本	
2026/05/13	電気毛布(敷毛布)	2026/04/10	寮で当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	ベトナム	
2026/05/13	ラミネーター	2026/04/23	店舗で当該製品の電源を入れた後、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/05/13	電気冷暖風機	2026/04/21	当該製品のプラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2026/05/13	電気炊飯器	2026/04/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/05/13	スピーカー(充電式)	2026/03/26	事務所で当該製品を充電しながら使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2026/05/13	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2026/04/21	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2026/05/13	太陽電池モジュール (太陽光発電システム用)	2026/04/26	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2026/05/13	スリッパ	2026/03/14	当該製品を履いて階段を下降中、転落し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	岩手県	中国	
2026/05/13	ブローア(充電式)	2026/04/25	ネット通販で購入したブローアを使用中、ブローアから発煙して、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		山口県	中国	
2026/05/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/04/27	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/05/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/04/23	ネット通販で購入したモバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2026/05/13	電気かみそり(充電式)	2026/03/26	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		山形県	日本	
2026/05/13	電気かみそり(充電式)	2026/04/07	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	
2026/05/13	電気かみそり(充電式)	2026/04/16	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2026/05/13	窓(引き違い窓)	2011/07/27	引き違い窓の障子が倒れて、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	岡山県	日本	
2026/05/13	窓(引き違い窓)	2013/11/20	引き違い窓の障子が落下し、足に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	栃木県	日本	
2026/05/13	窓(引き違い窓)	2021/01/24	引き違い窓の障子が倒れて、子供の腰に当たり、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068