

### 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年5月17日から5月23日までの受け付け分)をお知らせします。  
 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/05/18	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/04/18	商業施設で、当該製品をポケットに入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)オーディオテクニカATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。
2026/05/18	電気ストーブ	2026/04/30	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	ベトナム	
2026/05/18	IH調理器(ビルトイン式)	2026/04/24	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2026/05/18	バッテリー(リチウムイオン、電動リール用)	2026/03/31	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2026/05/18	照明器具	0000/00/00	学校で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	
2026/05/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/06	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/05/18	電子レンジ	2026/04/01	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
2026/05/18	リチウム蓄電池	2026/04/22	異臭が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	
2026/05/18	ロフトベッド	2026/04/22	子供(9歳)が当該製品の梯子を昇降中、梯子の金具が外れ、落下して、右腕を骨折した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	静岡県	中国	
2026/05/18	電動アシスト自転車	2026/05/03	倉庫で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2026/05/18	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/04/21	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2026/05/18	電気掃除機(充電式)	2026/04/21	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	中国	
2026/05/18	液晶テレビ	2026/04/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)			北海道	日本
2026/05/18	はしご兼用脚立(アルミ製)	0000/00/00	はしご兼用脚立を使用中、支柱が曲がって転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2026/05/18	電磁調理器(ビルトイン型)【電磁誘導加熱式調理器】	2026/04/17	使用中の電磁調理器付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2026/05/20	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	2026/05/03	当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		青森県	日本	(株)コロナUH-F7017PR
2026/05/20	電気乾燥機(靴用)	2026/05/03	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		徳島県	中国	
2026/05/20	電気式浴室換気乾燥暖房機	2026/05/06	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/05/20	ヘアドライヤー	2026/05/03	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2026/05/20	スピーカー(充電式)	2026/05/06	充電中のスピーカー付近から異音が生じて発煙し、ソファを焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/05/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/05	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2026/05/20	バッテリーパック(リチウムイオン、高圧洗浄機用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/11/23	ネット通販で購入した高圧洗浄機用のバッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/05/20	ACアダプター(インターホン用)【直流電源装置】	2026/05/06	インターホン用のACアダプターに接続していたインターホン付近から火が出て、壁紙が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	日本	
2026/05/20	自転車用ライト(LED、リチウムポリマー電池式)	2026/04/17	自転車用ライト付近から異音が生じて発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	
2026/05/21	USB変換ケーブル	2026/03/25	自動車内で使用中のUSB変換ケーブル付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	岐阜県	不明	
2026/05/21	ノートパソコン	2026/05/02	ノートパソコン付近から出火して周辺を焼損し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	岐阜県	不明	
2026/05/21	電動車いす(ハンドル型、四輪)	2026/05/01	電動車いすで走行中、踏切内で停止し、列車と接触した。原因を調査中。	製品破損		大分県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。