

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年5月24日から5月30日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/05/25	石油給湯機付ふろがま	2026/04/14	当該製品を焼損し、建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	(株)長府製作所 KIB-312FF
2026/05/25	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/05/04	当該製品を携帯して外出中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。
2026/05/25	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/05/06	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	同上
2026/05/25	除湿乾燥機	2026/05/06	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	パナソニック エコシステムズ (株)現 パナソニック HVA C & CC(株) F-YHHX120 23/04/20に社告。
2026/05/25	食器洗い乾燥機	2026/04/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/05/25	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/19	電車内で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/05/25	スピーカー(充電式)	2026/03/24	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音が出たため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/05/25	充電器(バッテリー用)	2026/04/24	当該製品で充電中、異音が出たため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/05/25	電気ストーブ	2026/05/01	当該製品を使用中、当該製品が倒れ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	
2026/05/25	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/13	使用者が携帯していた当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/05/25	電動アシスト自転車	2026/05/03	当該製品のバッテリーを保管中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2026/05/25	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/05/06	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	日本	
2026/05/25	電気洗濯乾燥機	2026/05/08	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2026/05/25	ガストーチ	2026/04/30	ガストーチを点火したところ、本体付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2026/05/25	配線器具(延長コード、USB付)【延長コードセット】	2026/05/08	延長コードのマルチタップ付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	中国	
2026/05/25	ガストーチ【携帯液化石油ガス用バーナー】	2026/05/04	ガストーチとガスボンベの接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2026/05/25	電気やかん【電気湯沸器】	2026/05/12	使用中の電気やかん付近から発煙し、コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		奈良県	中国	(株)グループセブジャパン KO1731JP 25/09/16に社告。
2026/05/26	電気ファンヒーター(セラミックヒーター)【電気温風機】	2026/04/12	電気ファンヒーター付近から出火し、量を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2026/05/26	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2026/04/03	ネット通販で購入した冷蔵庫付近から異音が出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	日本	
2026/05/27	石油ふろがま	2026/05/13	異音が出たため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するために一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を、修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		群馬県	日本	(株)長府製作所 CK-11S 07/07/27に社告。
2026/05/27	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2026/04/25	店舗で当該製品を使用中、異音が出たため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国	ユアサプライムス(株) KYA-C915R(WH) 16/03/19に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/05/27	電気ケトル	2026/03/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント近辺での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)グループセブジャパン KO4904JP 25/09/16に社告。
2026/05/27	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2026/05/10	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2026/05/27	リチウム蓄電池	2026/05/10	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	
2026/05/27	エアコン(室外機)	2026/05/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/05/27	タブレット端末	2026/04/15	タブレット端末の電池が膨張して本体が破損し、飛散した破片で足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2026/05/27	自転車(電動アシスト車)	2026/05/01	ネット通販で購入した自転車で走行中、チェーンが切れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	中国	
2026/05/27	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2026/05/12	充電中の扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/05/27	電気ジャー炊飯器(HH式)【電気がま】	2026/02/24	電気ジャー炊飯器の電源コード付近から出火し、コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/05/27	電気温水給湯器【電気湯沸器】 【電気冷水機】	2026/04/29	使用中のウォーターサーバー付近から出火して周辺を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岡山県	不明	
2026/05/29	インターホン【インターホン】	2026/05/22	インターホン付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	ベトナム	
2026/05/29	ガストーチ	2026/05/05	ガストーチを点火したところ、本体付近から出火し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	岐阜県	不明	
2026/05/29	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/17	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを自動車内に置いていたところ、電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/05/29	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/04/13	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		高知県	不明	
2026/05/29	投げ込み式ヒーター【投げ込み湯沸器】	2026/05/14	投げ込み式ヒーター付近から異音が出て出火し、住宅を全焼、隣接する建物を類焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/05/29	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式)	2026/05/17	扇風機付近から異音が出て出火して、床を焼損し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	福井県	中国	
2026/05/29	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/13	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、机を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2026/05/29	モバイルバッテリー【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/18	自動車内に置いていたモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>  
 ※備考欄のメーカー、型番は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。