

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年6月28日から7月4日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考	
				物的被害	人的被害				
2026/06/29	電気シェーバー	2026/06/00	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルを溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A	
2026/06/29	高圧洗浄機(充電式)	2026/06/12	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	(株)サインハウス SWU-1 25/08/04に社告。	
2026/06/29	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/06/13	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	EcoFlow Technology Japan(株) EFDELTA1300-JP 25/02/25に社告。	
2026/06/29	スピーカー(充電式)	2026/05/09	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国		
2026/06/29	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/06/14	異音とともに当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			茨城県	日本	
2026/06/29	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2026/06/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			愛知県	日本	
2026/06/29	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/09	当該製品を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			北海道	中国	
2026/06/29	電気温水器	2026/06/04	当該製品を使用中、湯が出ないため確認すると、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			東京都	日本	
2026/06/29	電気洗濯乾燥機	2026/06/12	当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			兵庫県	中国	
2026/06/29	電気掃除機(充電式、スティック型)	2026/05/30	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			愛知県	中国	
2026/06/29	ノートパソコン	2026/06/09	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			神奈川県	中国	
2026/06/29	自転車	2026/05/28	当該製品で走行中、ブレーキをかけた際に前輪がロックし、転倒、左手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	中国		
2026/06/29	携帯電話機(スマートフォン)	2026/05/10	当該製品を充電中、発煙に気づき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			東京都	中国	
2026/06/29	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/01	事務所当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			東京都	中国	
2026/06/29	いす	2026/05/05	いすを使用中、脚部が折れて転倒し、腰に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	イタリア		
2026/06/29	ガスこんろ(都市ガス用、クッキングテーブル)	2026/02/00	クッキングテーブルのガス接続部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損			大阪府	日本	
2026/06/29	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2026/05/23	充電中のモバイルバッテリー付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)			三重県	不明	
2026/06/29	寝具(マットレス)	2026/05/17	マットレスから突き出たスプリングで、足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本		
2026/07/01	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/05/23	店舗で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			神奈川県	中国	アンカー・ジャパン(株) A3130 25/10/21に社告。
2026/07/01	ノートパソコン	2026/06/04	事務所当該製品2台を電源アダプターに接続したところ、接続部から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			東京都	中国	
2026/07/01	ノートパソコン	2026/06/04	事務所当該製品を電源アダプターに接続したところ、接続部から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			東京都	中国	
2026/07/01	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/13	車両内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			兵庫県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/01	扇風機(充電式)	2026/05/17	火災警報器が鳴動したため確認すると、充電中の当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	東京都	中国	
2026/07/01	接続箱(太陽光発電システム用)	2026/06/10	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2026/07/01	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/16	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/07/01	電動アシスト自転車	2026/02/16	当該製品で走行中、ブレーキが効かず、転倒し、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2026/07/01	水槽(ガラス製)	2026/06/06	当該製品を清掃中、当該製品が割れて、左手を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	インドネシア	
2026/07/01	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/06/02	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		沖縄県	日本	
2026/07/01	携帯電話機(スマートフォン)	2026/05/23	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2026/07/02	CDラジオ【その他の音響機器】	2026/04/23	CDラジオ付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	中国	
2026/07/02	高圧洗浄機(充電式)	2026/06/23	高圧洗浄機付近から異臭がし、機器を焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2026/07/02	除湿乾燥機【電気乾燥機】	2026/06/23	使用中の除湿乾燥機付近から発煙し、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		石川県	中国	
2026/07/02	モバイルバッテリー	2026/06/10	充電中のモバイルバッテリー付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		山口県	不明	
2026/07/02	洗面化粧台	2026/06/18	洗面化粧台のキャビネットに手が当たり、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	静岡県	不明	
2026/07/02	ガストーチ	2026/05/11	ネット通販で購入したガストーチを使用中、異常燃焼し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	不明	
2026/07/03	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/06/10	ネット通販で購入したイヤホンを充電中、イヤホン付近から異音が出て発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2026/07/03	ノートパソコン	2026/06/22	ノートパソコン付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2026/07/03	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/06/06	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/07/03	食器洗い乾燥機【電気食器洗機】	2026/06/25	使用中の食器洗い乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/ijko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/ijko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。