

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年7月26日から8月1日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/27	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2026/07/07	当該製品から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	ロワ・ジャパン(有) DC62-J 21/10/01に社告。
2026/07/27	ノートパソコン	2026/07/09	当該製品のACアダプターのプラグ部を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook T551/58CW 18/06/22に社告。
2026/07/27	高圧洗浄機(充電式)	2026/05/30	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	製品破損(火災)		福岡県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2026/07/27	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/07/08	宿泊施設で当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		長崎県	日本	
2026/07/27	エアコン	2026/07/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	日本	
2026/07/27	扇風機(充電式、携帯型)	2026/07/09	当該製品を充電中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/07/27	携帯電話機(スマートフォン)	2026/06/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/07/27	ヘアアイロン	2026/06/28	当該製品の電源プラグをコンセントに接続したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	タイ	
2026/07/27	スピーカー(充電式)	2026/05/02	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福島県	中国	
2026/07/27	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/07/08	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/07/27	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/07/12	駐車場で車内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/07/27	電動草刈機(充電式)	2026/05/24	幼児(2歳)が当該製品で右手指を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	千葉県	中国	
2026/07/27	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/06/29	事業所で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	日本	
2026/07/27	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/06/20	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮崎県	日本	
2026/07/27	エアコン室外機【電気冷房機】	2026/07/14	ネット通販で購入したエアコン室外機の冷媒交換作業をしていたところ、エアコン室外機が爆発し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	岡山県	中国	
2026/07/27	ガストーチ	2026/06/20	ネット通販で購入したガストーチを使用中、本体付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2026/07/27	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2026/07/05	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2026/07/27	除湿乾燥機【電気除湿機】	2026/07/12	ネット通販で購入した除湿乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		鳥取県	不明	
2026/07/27	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2026/07/03	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から発煙し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		徳島県	日本	
2026/07/27	アイマスク(リチウムイオン、充電式)	2026/06/11	アイマスク付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		広島県	不明	
2026/07/28	太陽光発電器(接続ユニット)	2026/07/09	太陽光発電器の接続ユニット付近から異音が生じ、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	日本	
2026/07/28	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/29	温水洗浄便座	2026/07/14	当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクタ接続部にメッキ不良があり、使用中の熱衝撃及び振動によりメッキが剥がれてコネクタ一部分が接触不良となり発熱し、その影響により、コントローラー基板上のはんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパークし、焼損したものと考えられる。	製品破損 (火災)		福島県	日本	東陶機器(株)(現 TOTO(株)) TCF970L 07/04/16に社告。
2026/07/29	電動アシスト自転車	2026/07/04	当該製品で下り坂を走行中、ブレーキが効かず鉄柱に衝突して転倒し、意識不明で倒れているところを発見され、病院に搬送された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	中国	
2026/07/29	フードミキサー(ブレンダー)	2026/07/06	飲食店で当該製品をコンセントに接続したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	中国	
2026/07/29	照明器具	2026/06/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/07/29	爪切り	2026/06/10	保護者が当該製品で幼児(3歳)の爪を切っていたところ、幼児の左手指の皮膚を切り負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	日本	
2026/07/29	電気洗濯機	2026/07/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2026/07/29	ノートパソコン	2026/07/14	当該製品の電源コード部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/07/29	アルカリボタン電池	2026/06/08	電池を交換するために当該製品を机の上に置いていたところ、当該製品が破裂して異常音がし、耳鳴りが続くようになった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2026/07/29	電気冷蔵庫	2026/06/29	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	韓国	
2026/07/29	カーペット	2026/07/10	当該製品の上を歩いたところ、滑り転倒し左足を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2026/07/29	ヘアドライヤー	2026/06/15	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ部とその周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2026/07/29	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2026/07/15	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/07/29	温水洗浄便座	2026/07/16	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/07/29	ディスペンサー(充電式、ソーブ用)	2026/07/16	通信販売で購入したディスペンサーを充電中、ディスペンサーが破裂した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2026/07/29	いす(事務用、キャスター付)	2026/07/17	いすを使用中、座面が外れて、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2026/07/29	バッテリー(リチウムイオン)	2026/06/01	ネット通販で購入したバッテリーを充電中、バッテリー付近から異音が発生し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福岡県	中国	
2026/07/29	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/06/29	通信通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異臭がして火が出て、周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2026/07/29	ネッククーラー(冷却剤式)	2026/00/00	ネッククーラーを使用中、内容物が付着し、皮膚炎を発症した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2026/07/29	ネッククーラー(冷却剤式)	2026/00/00	ネッククーラーを使用中、内容物が付着し、皮膚炎を発症した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2026/07/29	ネッククーラー(冷却剤式)	2026/07/00	ネッククーラーを使用中、内容物が付着し、皮膚炎を発症した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2026/07/31	ガスこんろ(都市ガス用)	2026/07/10	ガスこんろを点火したところ、機器内部から火が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	不明	
2026/07/31	電気やかん【電気湯沸器】	2026/07/12	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、電源プラグ付近から火が出て、コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	中国	(株)グループセブジャパン KO6307JP 25/09/16に社告。
2026/07/31	電気やかん【電気湯沸器】	2026/07/03	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異音が発生して火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	(株)グループセブジャパン KO4904JP 25/09/16に社告。
2026/07/31	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/28	電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jko/jkojohou/information/index>。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。