

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年8月23日から8月29日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/24	電動アシスト自転車	2026/07/27	事業所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	中国	
2026/08/24	凍結防止用ヒーター(水道用)	2026/07/29	異音がしたため確認すると当該製品を焼損する火災が発生していた。当 該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		熊本県	日本	
2026/08/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/23	駅の通路で当該製品をリュックサックに入れて歩行中、異音とともに、当 該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他 の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/08/24	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/07/31	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し ていた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。	拡大被害 (火災)		山梨県	フィリ ピン	
2026/08/24	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/08/06	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し ていた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。	拡大被害 (火災)		静岡県	フィリ ピン	
2026/08/24	IH調理器(ビルトイン式)	2026/07/25	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他 の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2026/08/24	エアコン	2026/07/26	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現 在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/08/24	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/08/02	事務所で当該製品を充電中、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が 発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	
2026/08/24	自転車	2026/06/22	当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、前輪が脱落し、転倒、負 傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査 中。	製品破損	重傷	滋賀県	中国	
2026/08/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/07	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火 災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、 原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2026/08/24	電動車いす(ハンドル形)	2026/07/22	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、トラックに衝突して死亡した。事 故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	長崎県	日本	
2026/08/24	電気洗濯乾燥機	2026/07/30	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め 、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	イタリア	
2026/08/24	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/08/08	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他 の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	
2026/08/24	スチームアイロン	2026/07/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2026/08/24	インターホン(モニターテレビ付)	2026/07/30	当該製品の子機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	ベトナム	
2026/08/24	エアコン(室外機)	2026/08/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/08/24	電気温水器	2026/07/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2026/08/24	介護ベッド	2026/07/29	病院で介助者が作業中、当該製品のベッドフレームが急落し、床板との 間に足を挟まれて負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め 、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	沖縄県	日本	
2026/08/24	電子レンジ	2026/07/30	事務所で当該製品を使用中、当該製品の庫内の食品を焼損する火災 が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因 を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/08/24	掃除機(充電式、モップ型)	2026/08/01	充電中の掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2026/08/24	エアコン	2026/08/10	エアコン付近から異臭がし、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	タイ	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/24	電磁調理器(ビルトイン型、ロースター付)【電磁誘導加熱式調理器】	2026/07/18	電磁調理器付近から異臭がして発煙し、トッププレートが破裂した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2026/08/25	エアコン室外機【電気冷房機】	2026/07/17	エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2026/08/25	充電器(電動車いす用)【直流電源装置】	2026/08/10	充電器付近から異臭がし、発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2026/08/25	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/07/17	充電中の電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2026/08/26	電気ストーブ	2026/07/07	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/08/26	扇風機(充電式)	2026/08/06	当該製品を充電中、当該製品と充電用ケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2026/08/26	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/08/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/08/26	扇風機(充電式、携帯型)	2026/05/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	静岡県	中国	
2026/08/26	タブレット端末	2026/06/24	店舗で当該製品に他社製のACアダプター及びUSBケーブルを接続して充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/08/26	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/07/26	当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/08/26	電動アシスト自転車	2026/06/23	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	栃木県	日本	
2026/08/26	ラジオコントロール玩具	2026/07/24	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2026/08/27	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/08/02	電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	日本	
2026/08/27	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/26	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパック付近から出火して住宅を全焼し、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛媛県	中国	
2026/08/27	モバイルバッテリー【リチウムイオン蓄電池】	2026/08/18	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを自動車内に置いていたところ、モバイルバッテリー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		石川県	不明	
2026/08/27	扇風機	2026/08/21	扇風機付近から出火し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2026/08/27	配線器具(延長コード)	2026/08/13	延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、
個別事故の検索については、
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。
をクリックしてください。
をクリックしてください。