

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年10月11日から10月17日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/13	屋外式ガス給湯暖房機 (都市ガス用)	2026/09/25	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により乳児(9か月)が軽症を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	東京都	日本	株式会社ノーリツ(東京ガス株式会社ブランド) GTH-C2448AW3H ーT-1(東京ガス株式会社ブランド、型式FT4211BRS4AW3CU)
2026/10/13	扇風機(充電式、携帯型)	2026/07/28	車両内で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/10/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/25	当該製品を他社製の充電ケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/10/13	ACアダプター	2026/09/15	異音が生じたため確認すると、当該製品を熔融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		山梨県	中国	
2026/10/13	照明器具	2026/04/26	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2026/10/13	運動器具(EMS機器)	2026/08/15	当該製品を使用したところ、使用部位に火傷を負った。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/10/13	電動アシスト三輪自転車	2026/08/19	使用者(80歳代)が自転車にまたがって停車中、バランスを崩して車体が傾き、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	日本	
2026/10/13	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2026/09/15	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		佐賀県	日本	
2026/10/13	電気湯沸器	2026/09/20	飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/10/13	ユニットバス	2026/09/22	使用者(80歳代)が浴槽から出ようとして、当該製品の床面に片足を着地した際にバランスを崩し、転倒、右腕を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2026/10/13	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	2026/09/18	異音及び発煙が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2026/10/13	電気シェーバー	2026/09/15	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品及びUSBケーブルの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/10/13	リモコン(ガス瞬間湯沸器用)	2026/09/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	
2026/10/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/09/13	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損して、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	中国	
2026/10/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/10/03	モバイルバッテリー付近から異音が生じ、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/10/13	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2026/09/08	ネット通販で購入したヘアドライヤーの電源プラグを抜き差ししていたところ、電源コード付近から異音が生じて出火し、フローリングが焦げた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2026/10/14	電気かみそり(充電式)	2026/08/30	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		岩手県	日本	
2026/10/14	電気かみそり(充電式)	2026/09/13	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	
2026/10/14	バッテリーパック(リチウムイオン、ファン付上衣用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/09/01	ネット通販で購入したファン付上衣用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2026/10/14	モバイルバッテリー	2026/09/05	モバイルバッテリーで携帯電話機を充電中、モバイルバッテリー付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/10/15	ガストーチ	2026/09/18	当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品とカセットボンベとの接続部分から出火してガスボンベが破裂する火災が発生し、3名が救急搬送された。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	韓国	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド) CB-TC-CPRO3(岩谷産業株式会社ブランド) 14/12/11に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/15	プロジェクター	2026/08/12	異音及び異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/10/15	ディスプレイ	2026/09/15	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	
2026/10/15	電動車いす(ハンドル形)	2026/08/30	当該製品で農道を走行中、道から外れて水田に転落し、搬送先の病院で死亡が確認された。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		死亡	愛知県	日本	
2026/10/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/14	電車内で当該製品をバッグに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	埼玉県	中国	
2026/10/15	ノートパソコン	2026/09/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	北海道	中国	
2026/10/15	照明器具	2026/09/22	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/10/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	中国	
2026/10/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/16	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/10/15	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/30	建物1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/10/15	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/30	建物1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/10/15	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/30	建物1棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/10/15	携帯電話機(スマートフォン)	2026/09/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/10/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/13	車両内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	中国	
2026/10/15	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2026/10/15	自転車用ライト(LED、リチウムイオン電池式)	2026/09/24	充電中の自転車用ライト付近から異音が出て出火し、周辺を溶融した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	不明	
2026/10/15	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)	2026/09/16	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。