

「カセットこんろ」で爆発事故が発生しています

事例

ガスこんろの上に置いていたカセットこんろのカセットボンベが爆発し、窓ガラスと雨戸が壊れ、やけどを負った。(平成20年4月 茨城県)

【再現実験】



ガスこんろの上に置いたカセットこんろが14分30秒後に爆発

原因

ガスこんろのグリル排気口にカセットこんろを置いたまま魚を焼いたため、グリルからの排気熱で、カセットボンベが過熱されて爆発したものです。



他のこんろやストーブの熱源の上に置かないでください。五徳は逆さにしたり、外したまま使用しないでください。

炭の火おこしはしないでください。カセットこんろに適合したカセットボンベを使用してください。

事例

カセットこんろから火が出た。(平成19年12月 大阪府)

原因

カセットボンベの「切り欠き」をカセットこんろのガイドに正しく位置合わせせずに無理やりセットしたため、ガスが漏れて引火したものです。

事例

バーベキュー中にカセットこんろのカセットボンベが破裂し、2人がけがをした。(平成19年6月 山梨県)

原因

五徳を収納したまま使用したため、カセットこんろとフライパンが接触状態で加熱され、カセットこんろ全体が過熱してカセットボンベが破裂したものです。

カセットこんろでやけど



事例 保育所でカセットこんろを使った調理実習中に、男児がやけどを負った。(平成19年10月 大阪府)

原因 カセットこんろに近づきすぎたため、エプロンに火が燃え移ったものです。

放射熱による「カセットこんろ」の爆発事故

事例


カセットボンベが爆発し、15人がやけどを負った。(平成20年9月 東京都)

原因

カセットこんろを2台並べ、その上に大きな鉄板を置いて使用していたため、バーナーの火で加熱された鉄板からの放射熱により、カセットボンベが爆発したものです。



カセットこんろを2台横に並べて鉄板をのせて点火しました



8分34秒後、左側のカセットこんろの「圧力感知安全装置」が作動し、バーナーの火が消えました




12分55秒後、左側のカセットこんろのカセットボンベが破裂し、爆発しました

事例

カセットボンベが爆発し、住宅と物置を全焼した。(平成16年7月 長野県)

原因

カセットこんろを覆うような大きな鍋を使用していたため、鍋の放射熱で加熱されて爆発し、さらにカセットこんろの下に敷いていた新聞紙が燃えたものです。



カセットこんろを2台以上並べて使用しないでください。カセットこんろを覆うような大きな鉄板やなべ等を使用しないでください。

放射熱とは？…物体が温められた熱で、他の物体が温められること

⚠️ このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いします。

