

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年6月25日から7月1日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/06/26	迅速継手(都市ガス用)	2023/06/04	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	(株)ハーマン JG200
2023/06/26	IH調理器	2023/05/23	当該製品の上に置いていた他社製のIH調理器を使用後、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/06/26	照明器具	2023/06/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	
2023/06/26	ポータブル電源(リチウムイオン)	2023/05/29	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2023/06/26	延長コード	2023/06/10	当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/06/26	LEDランプ(直管形)	2023/05/19	店舗の駐車場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2023/06/26	携帯型電気冷温庫	2023/05/26	店舗で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		広島県	中国	
2023/06/26	扇風機(充電式、携帯型)	不明	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福島県	中国	
2023/06/26	電動アシスト自転車	2015/04/21	当該製品で走行中、ハンドルが回り、転倒、右手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	日本	
2023/06/26	エアコン(室外機)	2023/06/08	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2023/06/26	ごみ収集庫	2023/04/22	当該製品の蓋を開閉しようとしたところ、右手指を挟み、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	日本	
2023/06/26	電気冷蔵庫	2023/06/18	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2023/06/26	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2023/06/16	冷蔵庫から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛媛県	日本	
2023/06/26	携帯電話機	2023/06/05	中古で購入した充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2023/06/26	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電器】	2023/05/15	電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2023/06/26	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/06/10	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2023/06/27	衣類(ズボン、女性用)	2023/04/20	ズボンのウエストに取り付けられている埋込前カンのツメ部品が生地表面に露出していた。原因を調査中。			不明	中国	
2023/06/27	インターホン 【インターホン】	2023/06/14	インターホンから異臭が生じた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2023/06/27	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	不明	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	パナソニック サイクルテック(株) NKY450B02(BE-EN D636用) 20/04/21に社告。
2023/06/27	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	2023/06/13	使用中のガス給湯器から異音が生じ、煙が出た。原因を調査中。	製品破損		新潟県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/06/27	扇風機 【扇風機】	2023/06/10	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	不明	
2023/06/28	ガストーチ	2023/06/05	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	山梨県	中国	(株)大創産業 なし 20/10/23に社告。
2023/06/28	二酸化炭素濃度測定器 (充電式)	2023/06/14	事務所で当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品に内蔵している基板の不具合によってUSB充電ケーブルを接続し続けて利用すると電池の劣化が早まり、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アップ・スウェル(株) CUA-CO2-001 22/09/28に社告。
2023/06/28	脚立(はしご兼用、アルミニウム合金製)	2023/06/04	当該製品を脚立状態で使用中、転倒し、右肩を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	日本	
2023/06/28	自転車	不明	当該製品で下り坂を走行中、前輪が外れ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2023/06/28	ノートパソコン	2023/06/14	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品のACアダプターを溶融し、周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2023/06/28	リチウム電池内蔵充電器	2023/02/25	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2023/06/28	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2023/05/16	電車内で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	長野県	中国	
2023/06/28	電子レンジ	2023/06/15	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	中国	
2023/06/28	リチウム蓄電池	2023/06/13	異臭が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	韓国	
2023/06/28	昇圧ユニット(太陽光発電システム用)	2023/06/16	当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	
2023/06/28	映像録画装置(防犯カメラ用)	2023/06/14	当該製品のモニターから発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2023/06/28	ノートパソコン	不明	学校で当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2023/06/28	扇風機	2023/06/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山梨県	日本	
2023/06/28	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2023/06/13	駐車場で車両の荷台に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2023/06/28	エンジンポンプ	2023/06/03	物置で当該製品を始動させたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2023/06/28	ユニットバス	2023/04/30	当該製品の壁を清掃中、右指を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	岐阜県	日本	
2023/06/28	ガス給湯器(都市ガス用、FF式、暖房機能付) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2023/05/11	ガス給湯器が異常着火し、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2023/06/29	ガスこんろ(LPガス用) 【一般ガスこんろ】	2023/06/18	ガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2023/06/30	照明器具(投光器、LED、充電式)	2023/06/20	ネット通販で購入した照明器具を充電中、照明器具から火花が出て周辺を焼損し、指先に火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	東京都	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>

をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>

をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html)

をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068