

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年7月9日から7月15日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/07/10	石油ストーブ(開放式)	2023/05/25	当該製品及び建物1棟を全焼し、6棟を類焼する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	東京都	日本	(株)コロナ RX-2210Y
2023/07/10	電気こんろ	2023/04/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	富士工業(株)(サンウェーブ工業(株)ブランド) SBE-101-200V(組み込み先のキッチンメーカーは不明)(サンウェーブ工業(株)ブランド) 07/07/03に社告。
2023/07/10	電動車いす(ハンドル形)	2023/06/18	店舗の駐車場で使用者(70歳代)が当該製品を使用中、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	日本	
2023/07/10	食器洗い乾燥機	2023/06/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	日本	
2023/07/10	照明器具	2023/06/17	事務所で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2023/07/10	電気洗濯機	2023/06/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2023/07/10	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2023/06/22	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2023/07/10	食器洗い乾燥機	2023/06/20	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2023/07/10	除湿乾燥機	2023/06/23	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2023/07/10	照明器具	2023/06/22	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		鹿児島県	中国	
2023/07/10	リチウム電池内蔵充電器	2023/06/21	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮崎県	中国	
2023/07/10	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2023/06/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2023/07/10	IH調理器	2023/06/20	当該製品で鍋に入れた油を加熱中、異音がしたため確認すると、鍋から発火し、周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	
2023/07/10	電動アシスト自転車	2023/06/02	当該製品で走行中、フェンスに衝突し、転倒、右膝を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	日本	
2023/07/10	靴(ブーツ)	2023/01/24	当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	岩手県	カンボジア	
2023/07/10	リチウム電池内蔵充電器	2023/05/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2023/07/10	懐中電灯(リチウムイオン、充電式、LED)	2023/06/15	ネット通販で購入した懐中電灯から異臭がして発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	不明	
2023/07/10	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2023/06/21	延長コードのマルチタップ付近から出火して住宅を全焼し、隣接する建物を類焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	不明	
2023/07/10	ACアダプター(ノートパソコン用)【直流電源装置】	2023/06/28	ノートパソコンのACアダプター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	日本	
2023/07/11	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2023/06/15	ネット通販で購入した扇風機付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2023/07/12	ノートパソコン	2023/06/26	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/07/12	フードミキサー(ブレンダー)	2023/06/21	当該製品を充電中、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2023/07/12	電気ストーブ(カーボンヒーター)	不明	当該製品をコンセントに接続していたところ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/07/12	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2023/06/04	当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	
2023/07/12	電子レンジ	2023/06/22	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品の庫内の食品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	中国	
2023/07/12	電動アシスト自転車	2023/06/03	幼児2名を当該製品に乗せて走行中、転倒し、幼児(5歳)が重傷、幼児(3歳)が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	石川県	日本	
2023/07/12	IH調理器	2023/06/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/07/12	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/07/01	充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	不明	
2023/07/12	掃除機(充電式、モップ型)	2023/06/25	充電中の掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2023/07/13	インターホン 【インターホン】	2023/06/29	インターホンから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2023/07/13	インターホン 【インターホン】	2023/07/02	インターホンから火花が出た。原因を調査中。	製品破損		三重県	ベトナム	パナソニックシステムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2023/07/13	コーヒーメーカー 【電気コーヒー沸器】	不明	コーヒーメーカーを使用中、ふたが外れて熱湯が噴出し、手に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	中国	
2023/07/13	自転車用ライト(LED、リチウムイオン電池式)	2023/05/05	充電中の自転車用ライト付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめしております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。