

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年7月30日から8月5日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/07/31	除湿乾燥機	2023/06/23	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	パナソニック エコシステムズ(株) F-YHSX120 23/04/20に社告。
2023/07/31	扇風機	2023/07/13	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	三洋電機(株) EF-L30M
2023/07/31	換気扇	2023/07/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	日本電興(株) NVF-15(推定)
2023/07/31	リチウム電池内蔵充電器	2023/06/30	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		石川県	中国	L&Lライブラリーライフ(株) PB-920
2023/07/31	バッテリー(リチウムイオン、電熱衣類用)	2023/04/14	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2023/07/31	充電器(草刈機用)	2023/06/02	当該製品でバッテリーを充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2023/07/31	携帯電話機(スマートフォン)	2023/06/08	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	韓国	
2023/07/31	延長コード	2023/06/06	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	タイ	
2023/07/31	電気鍋	2023/06/30	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2023/07/31	IH調理器	2023/07/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	日本	
2023/07/31	電気洗濯機	2023/07/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2023/07/31	エアコン(室外機)	2023/07/02	当該製品を取り外していたところ、当該製品が破裂し、手首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	日本	
2023/07/31	エアコン(室外機)	2023/07/08	店舗で当該製品を取り外していたところ、当該製品が破裂する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	兵庫県	日本	
2023/07/31	エアコン(室外機)	2023/07/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2023/07/31	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2023/07/21	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	中国	
2023/07/31	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2023/07/21	太陽光発電器のパワーコンディショナーから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		徳島県	日本	
2023/07/31	電動工具(インパクトレンチ、充電式)	2023/07/21	充電式インパクトレンチのスイッチを握ったところ、出火し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	岐阜県	台湾	
2023/08/02	カセットこんろ	2023/07/22	遊興施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	大阪府	日本	(株)旭製作所(岩谷産業(株))(岩谷産業(株)ブランド) CB-SBG-2(岩谷産業(株)ブランド)
2023/08/02	ガスこんろ(LPガス用)	2023/05/23	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	鳥取三洋電機(株)(現 (株) LIMNO)(三洋電機(株)ブランド) GC-G3PW2(三洋電機(株)ブランド)
2023/08/02	カセットこんろ	2023/07/25	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	茨城県	日本	(株)旭製作所(岩谷産業(株))(岩谷産業(株)ブランド) CB-SLG-1(岩谷産業(株)ブランド)
2023/08/02	照明器具(卓上型、充電式)	2023/07/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2023/08/02	エアコン(室外機)	2023/07/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2023/08/02	スピーカー(充電式)	2023/06/29	当該製品を他社製の充電ケーブル及び充電器に接続して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/08/02	バッテリー(リチウムイオン、ファン付衣類用)	2023/07/14	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2023/08/02	フライパン	2023/05/30	お湯を沸かしている最中に当該製品に手が触れ、当該製品からお湯がこぼれて火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2023/08/02	ヘッドライヤー	2022/11/27	当該製品を使用中、大きな音を立てて当該製品が破損し、右耳を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2023/08/02	除湿機	2023/07/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		新潟県	日本	
2023/08/02	イヤホン(コードレス式、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2023/03/18	ネット通販で購入したイヤホンを充電中、充電ケーブル付近から発煙して、指に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	秋田県	中国	
2023/08/02	電子レンジ【電子レンジ】	2023/06/30	電子レンジから出火し、庫内の食品が焦げた。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2023/08/02	インターホン【インターホン】	2023/07/04	インターホンから異臭がした。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	ベトナム	パナソニック エンターテインメント & コミュニケーション(株) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2023/08/02	LEDランプ(直管形)	2023/07/05	LEDランプの電源プラグと延長コードの接続部付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	不明	
2023/08/03	バッテリーパック(リチウムイオン、デジタルカメラ用)【リチウムイオン蓄電池】	2023/07/27	ネット通販で購入したデジタルカメラ用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	不明	
2023/08/03	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2023/08/03	ガス給湯器(都市ガス用、FF式、暖房機能付)【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2023/07/03	ガス給湯器の点火操作を繰り返したところ、異常着火し、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2023/08/03	ガスふろがま(都市ガス用、BF式)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/08/04	はしご兼用脚立(アルミ製)	2023/06/25	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	北海道	中国	
2023/08/04	運動器具(スクワット用)	不明	ネット通販で購入した運動器具を使用中、転倒して、手に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛知県	中国	
2023/08/04	自転車	2023/06/09	自転車で走行中、前輪がロックして転倒し、重傷を負った。原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	インドネシア	
2023/08/04	石油ファンヒーター(開放式)【温風暖房機】	2023/05/03	使用中の石油ファンヒーター付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	
2023/08/04	踏み台(アルミ製)	2023/06/24	踏み台を使用中、金具で足に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2023/08/04	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2023/07/23	ネット通販で購入した使用中の電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめしております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。

をクリックしてください。