

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年8月27日から9月2日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/08/28	エアコン	2023/08/10	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	タイ	三菱重工(株)(現 三菱重工サーマルシステムズ(株)) SRK28ZH 18/01/11に社告。
2023/08/28	扇風機	2023/08/06	当該製品を使用中、発煙したためスイッチを切り、放置していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	日本	三洋電機(株) EF-6UN
2023/08/28	ノートパソコン	2023/08/10	公共施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R731/36Dk 16/01/28に社告。
2023/08/28	除湿機	2023/08/01	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2023/08/28	電子レンジ	2023/06/23	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	韓国	
2023/08/28	タブレット端末	2023/08/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	中国	
2023/08/28	照明器具(充電式)	2023/08/14	当該製品を充電後、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2023/08/28	扇風機(充電式)	2023/08/09	倉庫で当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2023/08/28	電動アシスト自転車	2020/06/26	当該製品で走行中、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2023/08/28	電動アシスト自転車	2023/06/22	当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2023/08/28	ヘアアイロン(充電式)	2023/08/12	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	埼玉県	中国	
2023/08/28	タブレット端末	2023/07/31	タブレット端末から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2023/08/28	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2023/08/16	ネット通販で購入したポータブル電源を使用中、発煙して出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	不明	
2023/08/29	モバイルバッテリー(リチウムイオン) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/08/07	モバイルバッテリー付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	中国	
2023/08/29	インターホン 【インターホン】	2023/08/10	インターホンの基板が焦げた。原因を調査中。	製品破損		大分県	ベトナム	パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2023/08/29	インターホン 【インターホン】	2023/07/15	インターホンから異音が出て発煙した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	ベトナム	パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2023/08/29	バッテリーパック(リチウムイオン、ルーター用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/08/01	ルーター用バッテリーパックから火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2023/08/29	照明器具(蛍光灯安定器) 【蛍光灯用安定器】	2023/08/12	使用中の照明器具付近から発煙して、火花が出た。原因を調査中。	製品破損 (火災)		島根県	日本	
2023/08/30	電動車いす(ジョイスティック形)	2023/08/04	当該製品を使用中、駅のホームから転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2023/08/30	自転車	2023/04/18	当該製品で上り坂を走行中、ハンドルが破損し、転倒、歯を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/08/30	リチウム電池内蔵充電器	2023/08/13	当該製品を充電後、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	中国	
2023/08/30	携帯型電気冷蔵庫(充電式)	2023/07/25	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	中国	
2023/08/30	ACアダプター	2023/08/12	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/08/30	電気こんろ	2023/08/11	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2023/08/30	冷水筒	2023/03/19	熱湯の入った当該製品を運んでいたところ、熱湯が掛かったことにより使用者(80歳代)が火傷し、転倒、右手を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2023/08/30	踏み台(アルミ製)	2023/08/02	踏み台を使用中、脚部が折れて転倒し、打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2023/08/30	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	ガスこんろの内部配線の一部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2023/08/30	浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】	2022/12/03	使用中の浴室換気乾燥暖房機から異臭がし、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2023/08/30	浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】	2023/06/12	使用中の浴室換気乾燥暖房機付近から異音が生じ、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2023/08/31	配線器具(延長コード)【差込プラグ】	2023/08/08	ネット通販で購入した延長コードの差込プラグ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/db/accident/search/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068