

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年9月24日から9月30日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/09/25	カセットボンベ	2023/08/28	飲食店で当該製品が破裂する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品被害 (火災)		東京都	日本	イワタニカートリッジガス(株) CB-250-OR
2023/09/25	ガスコンベクションレンジ (都市ガス用)	2023/09/06	当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	鳥取三洋電機(株)(現 (株)LIMNO(三洋電機 (株)ブランド)) GMO-F5500(三洋電機 (株)ブランド)
2023/09/25	自転車	2023/09/10	当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒、顔を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	中国	ホダカ(株) AE-23-002
2023/09/25	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2023/08/24	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		長野県	日本	
2023/09/25	照明器具(投光器、充電式)	2023/09/06	車両内で当該製品をシガーソケットに接続し充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2023/09/25	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	不明	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2023/09/25	プリンター(複合機)	2023/07/25	当該製品をコンセントに接続したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	インドネシア	
2023/09/25	リチウム電池内蔵充電器	2023/09/01	当該製品を充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2023/09/25	除菌スプレー	2023/07/22	当該製品を使用後、足を滑らせて転倒し、左手首を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	山形県	日本	
2023/09/25	ノートパソコン	2023/08/18	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	不明	
2023/09/25	サーキュレーター	2023/09/11	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2023/09/25	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2023/08/22	ガスふろがま付近から異音が生じ、窓ガラスが破損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2023/09/25	靴(サッカー用)	2023/07/26	子供が靴を履いていたところ、靴底がはがれて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	滋賀県	中国	
2023/09/25	冷凍庫 【電気冷凍庫】	2023/09/18	冷凍庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	不明	
2023/09/26	携帯電話機	2023/08/30	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2023/09/27	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2023/09/08	美容室で当該製品の周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	日本	(株)ノーリツ(タカラベルモント(株)ブランド) GQ-3210WZ-FF-2(タカラベルモント(株)ブランド:型式EX-350F3)
2023/09/27	IH調理器	2023/09/09	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2023/09/27	エアコン(室外機)	2023/08/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2023/09/27	サーキュレーター	2023/06/20	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/09/27	電子レンジ	2023/09/12	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/09/27	延長コード	2023/09/10	事務所で当該製品に充電器を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2023/09/27	ノートパソコン	2023/09/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2023/09/27	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2023/09/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		佐賀県	日本	
2023/09/27	リチウム電池内蔵充電器	2022/11/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/09/27	ACアダプター	2023/07/19	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/09/27	食器洗い機(ビルトイン式)	2023/09/14	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	ドイツ	
2023/09/27	ガラス製容器	2023/07/02	当該製品に熱湯を入れて振ったところ、当該製品の底部が破損し、熱湯が掛かったことにより、両足に火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	中国	
2023/09/27	階段移動用リフト	2023/09/18	操作者が当該製品に搭乗者(80歳代)を乗せ、使用しようとしたところ、バランスを崩し、転倒、操作者が重傷、搭乗者が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	日本	
2023/09/27	インターホン 【インターホン】	2023/09/14	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	ベトナム	パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株) VL-MV25K 21/12/01に社告。
2023/09/27	衣類(ウエットスーツ)	不明	ウエットスーツを着用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	沖縄県	日本	
2023/09/27	眼鏡(フレーム)	不明	眼鏡を使用したところ、フレームの鼻パッドがあたる部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	茨城県	中国	
2023/09/27	スポンジ(化粧用)	2021/08/29	化粧用スポンジを使用したところ、顔に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	不明	日本	
2023/09/27	衣類(上着)	2022/04/08	衣類を着用したところ、ネームタグがあたる部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	大阪府	不明	
2023/09/27	衣類(下着、ブラジャー)	不明	ブラジャーを着用したところ、接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2023/09/27	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/09/14	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめしております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
 をクリックしてください。

をクリックしてください。