

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年10月8日から10月14日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/10/10	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2023/09/19	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)ノーリツ GQ-1621WZ-2
2023/10/10	電気掃除機(自走式)	2023/08/19	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2272 23/08/22に社告。
2023/10/10	送風機	2023/08/23	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンデンサーの経年劣化により、火災に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		東京都	台湾	山崎産業(株) E-103-DX 12/08/20に社告。
2023/10/10	水槽用サーモスタット付ヒーター	2023/08/09	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2023/10/10	ノートパソコン	2023/09/15	学校で当該製品を使用中、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2023/10/10	タブレット端末	2023/08/29	店舗の駐車場で車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2023/10/10	水槽用ウォータークーラー	2023/09/22	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2023/10/10	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2023/09/15	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2023/10/10	LEDランプ(環形)	2023/09/09	大学で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2023/10/10	ヘアドライヤー	2023/08/19	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2023/10/10	折りたたみ自転車	2023/07/24	当該製品で走行中、当該製品の折りたたみフレーム溶接部が破損し、転倒、左手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	中国	
2023/10/10	タブレット端末	2023/09/11	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2023/10/10	発電機(携帯型)	2023/07/21	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岩手県	日本	
2023/10/10	電気洗濯機	2023/09/25	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		和歌山県	中国	
2023/10/11	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2023/09/12	電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2023/10/11	電気やかん 【電気湯沸器】	2023/06/13	電気やかんを持ち上げたところ、底部が外れ、お湯がこぼれた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	確認中	
2023/10/11	デスクマット	不明	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	佐賀県	日本	コクヨS&T(株)(現コクヨ(株)) マ-MX547N 06/10/01に社告。
2023/10/11	デスクマット	不明	デスクマットを使用していたところ、マットとの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	鹿児島県	日本	コクヨS&T(株)(現コクヨ(株)) マ-MX415N 06/10/01に社告。
2023/10/12	扇風機	2023/07/21	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		島根県	日本	三洋電機(株) EF-6HA
2023/10/12	電動アシスト自転車	2023/09/24	当該製品のバッテリーを充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	ヤマハ発動機(株) PA27CL5 22/04/05に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/10/12	ヘッドライヤー	2023/09/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	タイ	
2023/10/12	バッテリー(リチウムポリマー、ルーター用)	2023/08/25	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2023/10/12	照明器具	2023/09/17	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2023/10/12	椅子(入浴介護用)	2023/09/02	施設で当該製品を使用して入浴中、被介護者(80代)が当該製品の座面をつかんだ状態で、介護者が左手を持ち上げたところ、被介護者が左手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	佐賀県	日本	
2023/10/12	食品包装ラップケース	2023/08/20	当該製品を持ち上げようとしたところ、左手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	ベトナム	
2023/10/12	バッテリー(リチウムイオン、スマートフォン用)	2023/09/15	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/10/12	携帯電話機(スマートフォン)	2023/09/15	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2023/10/12	電動車いす(ハンドル形)	2023/09/22	当該製品に乗車していた使用者(80歳代)が、当該製品とともに山道で転倒しているところを発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	神奈川県	日本	
2023/10/12	コンセント	2023/09/09	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2023/10/12	光回線終端装置(パコン周辺機器)	2023/09/23	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2023/10/12	はしご兼用脚立(アルミ製)	2023/06/24	はしご兼用脚立をはしご状態で使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	中国	
2023/10/12	掃除機(充電式)	不明	ネット通販で購入した掃除機の本体の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	韓国	
2023/10/12	迅速継手(LPガス用)	2023/08/17	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、迅速継手の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		鳥取県	不明	
2023/10/13	扇風機	2023/09/22	使用中の扇風機から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	不明	
2023/10/13	自転車	2022/05/01	ネット通販で購入した自転車のワイヤー溶接部から出ていたバリで、子供が軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	京都府	中国	
2023/10/13	無線LANルーター	2023/09/09	無線LANルーター付近から異音が出て火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		新潟県	中国	
2023/10/13	自転車	2023/04/10	自転車で走行中、前輪がロックして転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	不明	
2023/10/13	踏み台(アルミ製)	2023/09/11	踏み台を使用中、天板が破損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/db/accident/search/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojouhou/recall_new/index4.html)

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。