

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2023年11月5日から11月11日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/11/06	ガストーチ	2023/09/24	当該製品を使用中、当該製品を溶融し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	(株)イーラー ER-GSTH 22/07/25に社告。
2023/11/06	石油ストーブ(密閉式)	2023/10/07	異音が生じたため確認すると、当該製品及び建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	サンデン(株) FF-402MS-W
2023/11/06	エアゾール缶(殺虫剤)	2023/07/14	使用者(70歳代)が当該製品を使用し、数日後、体調を崩したため救急搬送され、負傷が確認された。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2023/11/06	電動空気入れ(多機能付)	2023/08/26	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2023/11/06	ウォーターサーバー	2023/09/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	韓国	
2023/11/06	電気洗濯機	2023/09/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2023/11/06	タブレット端末	2023/09/20	事務所で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2023/11/06	電動アシスト自転車	2023/10/21	駅の駐輪場で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2023/11/06	バッテリーパック(リチウムイオン、ルーター用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/08/06	ルーター用バッテリーパックから火が出た。原因を調査中。	製品破損		宮崎県	中国	
2023/11/06	バッテリーパック(リチウムイオン、ルーター用) 【リチウムイオン蓄電池】	2020/12/01	ルーター用バッテリーパックから火が出た。原因を調査中。	製品破損		沖縄県	中国	
2023/11/06	携帯電話機	2023/10/09	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2023/11/06	電気衣類乾燥機 【電気乾燥機】	2023/09/21	使用中の電気衣類乾燥機付近から異臭がし、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2023/11/07	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2023/11/07	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2023/10/31	扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2023/11/08	ポータブル電源(リチウムイオン)	2023/10/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岡山県	中国	
2023/11/08	タブレット端末	2023/09/06	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		岡山県	中国	
2023/11/08	電子レンジ	2023/10/21	当該製品を使用中、当該製品の庫内で可燃物(布巾)が焼損し、取り出そうとしたところ、可燃物(布巾)が落下、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2023/11/08	はしご(アルミニウム合金製)	2023/10/20	当該製品を使用中、支柱が折れ転落し、負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	中国	
2023/11/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	不明	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが焦げていた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2023/11/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2022/09/24	電動アシスト自転車用のバッテリーパックから異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2023/11/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2022/09/28	電動アシスト自転車用のバッテリーパックから発煙して、火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2023/11/09	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2023/07/25	ネット通販で購入した扇風機を充電中、扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2023/11/09	ガスこんろ(都市ガス用) 【ガスこんろ】	2023/10/22	ガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2023/11/09	電気グリルなべ 【電気なべ】	2023/11/01	使用中の電気グリルなべから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	日本	
2023/11/10	ノートパソコン	不明	ノートパソコンの周辺が焼損していた。原因を調査中。	拡大被害		不明	中国	
2023/11/10	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用) 【リチウムイオン蓄電池】	2023/06/28	電動アシスト自転車用のバッテリーパックが破裂した。原因を調査中。	製品破損		熊本県	日本	
2023/11/10	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2023/09/13	ヘアドライヤーを使用中、電源コードの本体側付け根部分から出火して、衣類が焦げ、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>  
 個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/>  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall\\_new/index4.html](https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html)  
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。